



Pembangunan Saluran Limbah Sisakan Kerusakan Jalan

YOGYA (MERAPI) - Jalur bekas galian saluran air limbah di Jalan Ipda Tut Harsono, dekat gerbang timur Kompleks Balaikota Yogyakarta rusak dan berlubang. Pemkot Yogyakarta tidak melakukan perbaikan saluran itu karena menjadi wewenang Pemda DIY.

Kepala Bidang Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman (DPUP KP) Kota Yogyakarta, Hendra Tantular mengatakan, saluran air limbah (SAL) tersebut dikerjakan Satuan Kerja dari Kementerian PUP. Sedangkan pemeliharaan diampu balai terkait Pemda DIY.

"Kami sudah melaporkan dan koordinasi. Mereka yang bertanggungjawab, karena itu termasuk di saluran induk tanggungjawab Pemda DIY," kata Hendra, Rabu (12/4).

Dari pantauan, sampai kemarin, kerusakan jalan berlubang itu belum diperbaiki. Lubang jalan hanya diberi tanda seadanya berupa kayu dan

spanduk bekas. Tapi sore kemarin tanda hati-hati telah dipasang Dinas PUPKP setempat, karena jalur tersebut cukup ramai lalu lintas dan pintu utama armada pemadam kebakaran.

Menurutnya, kerusakan itu dipicu karena penutupan galian yang tidak sempurna. Akibatnya terjadi penurunan aspal, sehingga berlubang. Dia mengutarakan, instansinya tidak melakukan perbaikan itu karena itu pekerjaan satker pusat. Proyek SAL yang didanai pemerintah pusat itu dikerjakan di wilayah Kota Yogyakarta periode 2014-2015. (Tri)-m



MERAPI-TRI DAFIM/YATI
 Jalan Ipda Tut Harsono berlubang karena penutupan bekas galian SAL tidak sempurna.

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas PUPKP | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005