



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 07 Januari 2017

Halaman: 4

Talut dan Jembatan Tunjung Retak

YOGYA (MERAPI) - Sudah setahun jembatan dan talut retak di Jalan Tunjung, Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman belum diperbaiki. Warga khawatir keretakan kecil pada jembatan bisa semakin lebar. Termasuk pada talut di bawah jembatan.

"Sudah setahun ini retaknya. Kalau tiap tahun retakannya tambah beberapa milimeter kan bisa bahaya. Belum ada tindakan makanya saya coba lapor ke BPBD," kata Rasiwan warga RT 22, RW 06 Baciro, Jumat (6/1).

Menurutnya, jembatan itu dibangun pada tahun 1986. Diduga jembatan retak karena faktor usia. Di samping itu juga lalu lintas kendaraan yang lewat dan adanya kendaraan roda empat yang parkir di atas jembatan. Pegangan besi jembatan ada juga yang terlihat bergeser.

Sementara talut di bawah utara jembatan juga mengalami retak-retak. Sebagian ambles karena gerusan Sungai Belik. "Jika deras air sungai bisa sampai di atas talut," imbuhnya.

Pihaknya berharap dengan adanya laporan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogya-

karta segera ada perbaikan. Hal itu untuk mencegah agar keretakan jembatan dan talut tidak semakin lebar.

Secara terpisah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Agus Winarto mengaku telah menerima laporan tersebut. Pihaknya juga telah mengecek langsung kondisi jembatan dan talut. Dari hasil penilaian di lapangan kerusakan itu bukan karena hujan lebat yang terjadi kemarin. Namun lebih karena akumulasi derasnya aliran sungai.

"Memang ada pergeseran di pegangan besi jembatannya. Kami sudah sampaikan kerusakan itu ke Dinas PUP agar menindaklanjutinya. Kami juga sudah meminta RT di sana agar melarang orang parkir mobil di atas jembatan karena bisa menambah beban," papar Agus.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono menilai secara infrastruktur jembatan tidak ada masalah. Namun untuk talut yang rusak dia menyatakan akan segera memperbaiki. (Tri)-d



MERAPI-TRI DARMIYATI

Warga menunjukkan Jembatan Tunjung di Baciro yang retak dan pegangan besi bergeser serta bagian talud rusak.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPBD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005