



Prihatin Kondisi Tiang Pemandu Berkarat

■ Penyandang Disabilitas Nilai Pemkot Kerap Abai

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah tiang pemandu difabel yang terpasang di sepanjang trotoar Jalan Sudirman didapati berkarat, meski belum lama rampung dan diluncurkan pada Januari lalu. Sejumlah pihak pun prihatin terhadap kondisi tersebut.

Dari pantauan *Tribun Jogja* pada Kamis (6/2), terdapat beberapa tiang pemandu yang berkarat. Tiang pemandu yang terbuat dari besi baja dan dicat berwarna hitam serta sedikit sentuhan emas terkelupas pada bagian atas, sehingga berkarat. Namun, pada Jumat (7/2) tiang yang berkarat ini sudah diperbaiki dengan dicat ulang.

Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities (CIQAL) Yogyakarta mengaku prihatin dengan kondisi tiang pemandu disabilitas yang didapati telah berkarat di sekitar kawasan pedestrian Sudirman. Peristiwa tersebut hampir sama dengan temuan *guiding block* yang copot di kawasan pedestrian Suroto sebelum diresmikan beberapa waktu lalu.

Tidak hanya pada *guiding block*, pihaknya juga mendapati tiang yang dipasang di sepanjang area pedestrian Suroto saat itu juga tidak memadai. Lebar tiang yang cukup sempit memungkinkan pengguna jalan difabel yang menggunakan kursi

roda tidak dapat melintas di kawasan itu.

"Akhirnya kemudian dibongkar dan disesuaikan dengan pengguna kursi roda. Jadinya kan menambah biaya lagi," jelas Direktur Eksekutif CIQAL, Nuning Suryatiningsih, Jumat (7/2).

Nuning menyampaikan, meskipun sejumlah pembangunan infrastruktur telah memuat sarana aksesibilitas terhadap kaum difabel, namun menurut dia Pemkot masih cenderung abai dalam melibatkan kaum difabel pada setiap kebijakan pembangunan. Sehingga, temuan-temuan serupa kerap didapati.

"Saya memang belum survei tapi memang sudah melihat. Suatu saat kita akan coba, tapi pelibatan difabel dalam hal ini sangat kurang," jelas dia.

Nuning menyampaikan, berdasarkan ketentuan tiang yang berdiri di sepanjang area itu juga tidak terlalu perlu. Pemkot menyatakan keberadaan tiang tersebut difungsikan agar kendaraan tidak dapat melintas pada area pedestrian hingga mengganggu dan berujung pada ketidaknyamanan pengguna jalan.

Menurut dia, sarana yang perlu diperhatikan adalah keberadaan *ramp* atau bidang miring yang memungkinkan difabel berkursi roda dapat dengan mudah melintas. Kemudian juga *guiding*

PEMELIHARAAN HARUS OPTIMAL

- Sejumlah tiang pemandu difabel yang terpasang di sepanjang trotoar Jalan Sudirman didapati berkarat.
- Meski belum lama rampung dan diluncurkan pada Januari lalu, beberapa tiang pemandu tersebut sudah terlihat berkarat.
- Tiang pemandu yang terbuat dari besi baja dan dicat berwarna hitam serta sedikit sentuhan emas terkelupas pada bagian atas, sehingga

berkarat.

- Namun, pada Jumat (7/2) tiang yang berkarat ini sudah diperbaiki dengan dicat ulang.

- *Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities (CIQAL)* Yogyakarta mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.

- Pemkot menyebut berkaratnya tiang pemandu tersebut dimungkinkan akibat hujan intensitas tinggi.

block yang berfungsi sebagai penuntun difabel tunanetra sewaktu berjalan di kawasan itu.

"Beberapa fasilitas kan mungkin tidak menggunakan standar. Jadi sewaktu pengguna difabel melintas menjadi kurang nyaman," ujarnya.

Soal pemeliharaan sarana pun dia mengklaim kurang dari dinas terkait. DPRD setempat juga dimungkinkan tidak hadir terhadap fungsi pengawasan pada proyek-proyek fisik di wilayah setempat.

Akibat hujan

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kota Yogya Umi Akhsanti mengatakan, berkaratnya tiang pemandu tersebut dimungkinkan akibat hujan yang belakangan intensitas-

nya cukup tinggi di wilayah setempat.

Hujan yang terus-menerus mengguyur wilayah Yogyakarta dimungkinkan membuat cat pada bagian atas tiang pemandu mengelupas dan mengakibatkan tiang ikut berkarat.

Dia menjelaskan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pelaksana untuk melakukan perbaikan pada tiang-tiang pemandu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan peninspeksi pada fasilitas lain jika terdapat kerusakan serupa sehingga dapat dilakukan perbaikan ulang.

"Bahan plat baja yang tiang pemandu. Mungkin berkarat karena hujan dan kemungkinan ada cat yang terkelupas," ulasnya. (Jaf)



TRIBUN JOGJA/ISTIMEWA

DICAT ULANG - Pekerja memperbaiki tiang yang didapati berkarat di area pedestrian Sudirman, Jumat (7/2). Sebelumnya, tiang pemandu difabel di kawasan tersebut mengalami korosi.

Sudah Langsung Diperbaiki

ANGGOTA Komisi C DPRD Kota Yogya, Dedi Jati Setyan mengatakan telah berkoordinasi dengan dinas terkait soal temuan tiang pemandu yang berkarat di pedestrian Sudirman.

Sejumlah tiang yang didapati berkarat dikatakan telah diperbaiki oleh pekerja

dengan melakukan cat ulang hingga kondisi tiang kembali baik.

"Sudah diperbaiki dan diganti ulang hari ini (kemarin), ke depan kita harapkan proses pemeliharaan dan juga sikap menjaga terhadap fasilitas publik bisa optimal," kata dia. **(jsf)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005