



DIDUGA AKIBAT KORSLETING

Api Hanguskan 5 Kamar di Restoran Raminten

GONDOKUSUMAN (MERAPI) - Diduga karena korsleting listrik, lima kamar di rumah makan The House of Raminten Jalan Faridan M Noto, Kotabaru, Yogya, dilalap si jago merah, Kamis (20/2), pukul 09.00 WIB. Tidak ada korban dalam musibah itu, namun petugas harus berjibaku memadamkan api yang berada di lantai tiga.

Wakil manajer The House Of Raminten, Tofan Sugianto (45) mengatakan, akibat kejadian itu toko tutup sampai batas waktu yang tak bisa ditentukan. Meski demikian toko akan segera beroperasi kembali setelah keadaan kembali normal seperti sediakala.

"Raminten sementara tutup, tapi akan segera beroperasi lagi seperti biasanya," beber Tofan kepada wartawan di lokasi kejadian.

Menurutnya, si jago merah itu menghanguskan lima kamar yang ada di lantai tiga. Beruntungnya dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa hanya saja kerugian materil, tapi pihaknya belum mengetahui apa penyebab dari kebakaran itu.

Menurutnya, saat itu, dia dan enam karyawan yang berada di lokasi sekitar sedang melakukan kegiatan di pagi hari. Mengingat Raminten sendiri buka selama 24 jam setiap harinya. Saat itu ia belum menerima pelanggan yang datang.

"Listrik mati secara tiba-tiba, kemudian saya lari ke bawah untuk mengecek apa yang terjadi. Tiba-tiba asap keluar dari lantai tiga," katanya.

Melihat kejadian itu, karyawan toko lantas melakukan pemadaman api. Kendati demikian, saat karyawan mencoba memadamkan menggunakan alat pemadam atau hidran, api tak kunjung padam dan malah semakin membesar. Saksi langsung melapor ke warga dan diteruskan ke petugas pemadam kebakaran. Tak berselang lama, tiga mobil pemadam kebakaran dari Kota Yogya datang. Petugas harus bekerja keras karena api berada di lantai tiga.

"Penyebab kebakaran belum tahu, sebelum kejadian kondisi listrik baik-baik saja. Padahal kami rutin melakukan cek keamanan termasuk tentang listrik," jelasnya.

Kapolsek Gondokusuman Kopol Bonifasius Slamet menambahkan, api berhasil dipadamkan sekitar setengah jam kemudian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut.

Instansi	



Kondisi restoran Raminten sesaat usai kebakaran.

"Penyebabnya listrik mati diduga kuat dari hubungan arus pendek, apalagi kamarnya beralas kayu yang mudah terbakar. Saat terjadi kebakaran, api langsung membesar," ujar Kompol Bonifasius.

Kompol Bonifasius mengaku proses pemadaman api cukup alot lantaran lokasi kebakaran berada di lantai atas. Kendati demikian, tim Damkar Kota Yogya dan dibantu oleh petugas kepolisian berusaha de-

ngan cepat memadamkan api.

"Setidaknya 3 mobil dikerahkan dengan 15 anggota, Polresta Yogya ada 30 personil dan Polsek Gondokusuman sebanyak 15 personil," pungkasnya. (Shn)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005