



Talud Ambrol, Tanah Longsor

YOGYAKARTA, Joglo Jogja - Hujan deras yang mengguyur Kota Yogyakarta, sehari semalam pada Sabtu (17/1/2026) lalu, berdampak kerusakan infrastruktur. Sebuah talud di Bangunrejo RT 57 RW 13 Kelurahan Kricak, Kemantren Tegalrejo, yakni Kali Buntung ambrol. Jembatan di atasnya yang menghubungkan Jetis dan Tegalrejo ditutup.

Selain itu, di Jambon, Kelurahan Kricak, Kemantren Tegalrejo, terjadi tanah

longsor dan retak. Sedangkan air Kali Gajahwong dan Kali Code sempat meluap ke permukiman warga.

KepalaBadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta Nur Hidayat menjelaskan, kerusakan paling parah di talud Kali Buntung. Akibat talud ambrol, balai RT 57 turut runtuh.

"Paling parah di Bangunrejo RT 57 RW 13 Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta.

■ **Baca TALUD... Hal II**



DOK ISTIMEWAJOGLO JOGJA

MITIGASI: Air deras mengalir akibat talud jebol di Kelurahan Kricak, Kemantren Tegalrejo, Yogyakarta, Sabtu (17/1).

Talud Ambrol, Tanah Longsor

sambungan dari hal Joglo Jogja

Balai pertemuan RT 57 menggantung di atasnya, “kata Nur, kemarin (18/1/2026).

Ia menambahkan, talud tersebut merupakan infrastruktur Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta atau Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta. Talud memiliki

panjang 10 meter, lebar empat meter, dan tinggi tiga meter.

“Sudah kami koordinasikan dengan dinas terkait. Secepatnya akan dilakukan penanganan,” katanya.

Salah seorang warga Isnedi mengatakan, peristiwa ambruknya talud terjadi sekitar pukul 15.30. Saat itu, terdengar suara gemuruh

yang membuat warga panik.

“Ada aliran air yang bocor masuk hingga struktur talud akhirnya ambrol,” jelasnya.

Talud yang berada di tempuran atau titik pertemuan antara Kali Buntung dan Kali Winongo ini, lanjut dia, sudah dua kali terjadi ambrol. Tahun 2010 silam juga sempat ambrol.

Akibat banjir lahar dingin.

Selain talud Kali Buntung yang ambrol, BPBD mencatat ada beberapa kerusakan infrastruktur di bantaran Kali Winongo. Sebuah tebing longsor di Jambon RT5 61 RW 01 Kricak, Tegalrejo. Akibatnya jalan inspeksi dan gudang rosok ikut longsor. (eri/ amd/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPBD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 03 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005