PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi | Hari: Senin | Tanggal: 02 April 2018 | Halaman: 2

Pembangunan Drainase Babaran Dilanjutkan

UMBULHARJO (MERAPI) - Revitalisasi saluran drainase di Jalan Babaran Yogyakarta akan dilanjutkan kembali tahun ini, tepatnya setelah Lebaran. Ukuran saluran drainase rencananya dibuat lebih besar untuk meningkatkan kapasitas.

"Paket pekerjaan untuk saluran drainase di Babaran sudah kami masukkan ke tahapan lelang. Pengerjaannya setelah Lebaran," kata Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Aki Lukman, Minggu (1/4).

Aki menjelaskan, saluran drainase yang akan dikerjakan sepanjang sekitar 720 meter dari simpang empat Janturan ke barat sampai ke Sungai Manunggal di Batikan. Saluran drainase yang dibangun tersebut sudah dilengkapi dengan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH). Nilai pagu untuk pengerjaan revitalisasi drainase Babaran sekitar Rp 13,9 miliar dari APBD 2018 Kota Yogyakarta.

Dia menegaskan pengerjaan dilakukan usai Lebaran agar efektif. Mengingat jika saat lelang sudah ada pemenang dan langsung dikerjakan ada jeda pembangunan karena bertepatan dengan masa Lebaran. "Perkiraan April sudah ada pemenangnya. Untuk pekerjaan saluran drainase yang kecil-kecil lainnya, sudah bisa langsung dikerjakan, tidak usah menunggu setelah Lebaran," paparnya.

Menurutnya, pekerjaan revitalisasi drainase di Jalan Babaran dimungkinkan tidak akan semudah perbaikan drainase di Jalan Kenari. Itu karena terdapat saluran limbah di sepanjang Jalan Babaran.

Sementara itu Kepala Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono mengatakan, ukuran drainase di Jalan Babaran akan dibuat lebih besar dari pada sebelumnya. Dia menyebutkan ukuran saluran drainase dibuat menjadi 2 meter x 2 meter dari sebelumnya hanya 1,2 meter x 1 meter. Pembangunan saluran menggunakan kotak beton, *box culvert* dengan jumlah mencapai 720 box.

"Ukuran saluran dibuat lebih besar agar kapasitas drainase semakin besar. Pembangunan saluran dengan *box culvert* agar lebih cepat," tambah Agus.

Revitalisasi saluran drainase di Jalan Babaran dilakukan karena rawan ambles saat musim hujan. Beberapa waktu lalu ruas jalan di Babaran ambles karena saluran drainase di bawahnya sudah berusia tua dan kena dampak gempa tahun 2006.

(Tri)-m

Insta | Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005