PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi | Hari: Rabu | Tanggal: 22 Juli 2020 | Halaman: 1

PEMKOT MINTA PROYEK SEGERA DISELESAIKAN

PDAM Tirtamarta Yogyakarta Minta Maaf

YOGYA (MERAPI)- Pemerintah Kota Yogyakarta meminta PDAM Tirtamarta Yogyakarta dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan penggantian pipa agar tidak semakin lama mengganggu arus lalu lintas, terlebih pekerjaan penggantian dilakukan di ruas jalan utama di Kota Yogyakarta. Hal ini menyusul kecelakaan tunggal sepasang suami istri yang terperosok di galian pipa PDAM Jalan Panembahan Senopati Yogya.

"Saya kira pekerjaan sudah berlangsung cukup lama. Dulu, sempat ada kendala karena musim hujan, tetapi sekarang seharusnya pekerjaan bisa diselesaikan lebih cepat karena kondisi cuaca memungkinkan," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi

*Bersambung ke halaman 9

MERAPI-ISTIMEWA

Lokasi galian pipa PDAM yang menyebabkan korban terperosok di Jalan Panembahan Senopati Yogya.

PDAM . . . . . Sambungan halaman 1

di Yogyakarta, Selasa (21/7).

Ia mengatakan, menerima banyak keluhan dari masyarakat terutama pengguna jalan yang merasa terganggu karena pekerjaan penggantian pipa tersebut dirasa tidak bisa segera selesai dalam waktu cepat.

Dalam pekerjaan penggantian pipa tersebut, pelaksana proyek melakukan penggalian di sejumlah ruas jalan. Penggalian pun menimbulkan lubang yang cukup lebar dan dalam.

Terkait kecelakaan tunggal di galian PDAM, Heroe berharap kejadian serupa tak terulang. "Makanya, pekerjaan harus segera bisa diselesaikan. Keamanan di lokasi proyek pun harus diperhatikan,î kata Heroe.

Ia juga meminta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta untuk memperhatikan kondisi lampu penerangan jalan di sekitar lokasi proyek untuk memastikan agar pengendara mengetahui bahwa di lokasi tersebut terdapat lubang meskipun sudah ada penutup dari seng.

"Sudah ada tim dari DPUPKP Kota Yogyakarta yang rutin patroli untuk mengganti lampu penerangan jalan umum apabila ada yang mati atau sinarnya kurang terang,î katanya.

Pekerjaan penggantian pipa tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan PDAM Tirtamarta Yogyakarta ke pelanggan dan mengurangi potensi kebocoran air. "Dengan pipa yang baik, maka diharapkan debit air yang mengalir ke pelanggan semakin lancar,î katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama PDAM Tirtamarta Yogyakarta Marjiya mengatakan saat ini sudah dalam tahap akhir pekerjaan penggantian jaringan pipa untuk tahun anggaran 2020 yang dilakukan dari simpang Wirobrajan hingga Jembatan Sayidan dengan panjang sekitar 2,5 kilometer dengan anggaran Rp 8,4 miliar.

"Dalam satu pekan diharapkan sudah bisa selesai,î katanya.

Sedangkan terkait kecelakaan di lokasi pekerjaan, Marjiya mengatakan manajemen memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga atas musibah tersebut.

"Dari informasi yang kami peroleh, pengendara sepeda motor yang kebetulan sudah tua itu berhenti di sekitar galian karena ada mobil yang melintas. Mungkin tidak kuat karena berboncengan, maka kemudian terperosok," katanya. Guna memastikan keamanan di sekitar lokasi pekerjaan, ia menyebut akan menambah rambu.

"Selanjutnya akan kami lakukan tes pipa. Harapannya selesai pekan ini,î katanya yang menyebut jaringan pipa PDAM Tirtamarta Yogyakarta adalah peninggalan Belanda dan baru dilakukan penggantian secara bertahap mulai tahun ini. Pekerjaan penggantian pipa akan dilanjutkan tahun depan yaitu dari Sayidan hingga depan Gembira Loka Zoo.

(Tri/Shn)- d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. PDAM Tirtamarta 2. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005