



## Dishub Periksa Rem Bus AKDP

YOGYA, TRIBUN - Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melakukan uji kelaikan kendaraan secara acak di Terminal Giwangan, Rabu (25/7). Dari sampel bus yang dilakukan pengujian, kondisi peralatan vital seperti rem dan lampu rata-rata normal. Akan tetapi ditemukan banyak bus AKDP tidak menyediakan alat tanggap darurat seperti palu pemecah kaca dan alat pemadam kebakaran.

Kepala Bidang Pengendalian Operasi dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Udiyono menjelaskan, uji kelaikan tersebut dilakukan untuk menghadapi masa angkutan lebaran. "Untuk pengujian awal ini fokusnya AKDP dulu masih dilakukan secara acak. Semakin mendekati masa angkutan lebaran semakin kita intensifkan," jelas Udiyono.

Menurut dia untuk mengetahui kondisi kelaikan kendaraan, petugas melakukan pengecekan

visual dan manual. Pengujian manual seperti pengecekan rem dan lampu, klakson. Adapun pengecekan visual dengan melihat body, asap, kemudi, roda, penghapus kaca dan peralatan tanggap darurat.

Petugas juga menguji kondisi rem dengan mengetes langsung kendaraan yang diuji. Untuk pengecekan rem, petugas menggunakan alat break tester *portable*. Melalui alat ini akan terekam kekuatan rem masing-masing kendaraan. Menurut Udiyono rem merupakan alat yang sangat vital. "Kalau kondisi tidak layak sangat membahayakan. Demikian juga lampu," jelasnya.

Dari hasil uji kelaikan kendaraan rata-rata kondisi rem seluruh kendaraan memenuhi standar rem. Dari alat yang digunakan rata-rata kendaraan memiliki angka ambang batas perlambatan di atas 5 meter per detik kuadrat. Artinya kondisi rem masih memenuhi standar. (evn)

| Instansi             | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|----------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Perhubungan | Positif      | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 29 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005