



Biaya Rehab Pendopo Rumah Wali Kota Rp784 Juta

YOGYA, TRIBUN - Pendopo rumah dinas wali kota Yogyakarta di sisi timur kompleks Balai Kota, saat ini sedang dalam proses renovasi. Pasalnya, struktur pendopo itu sudah melengkung dan dianggap tidak layak lagi.

Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Yogyakarta, Hari Setya Wacana menyampaikan, renovasi pendopo dilakukan lantaran struktur bangunannya sudah tidak layak. Menurutnya, biaya rehab tersebut se-

” Kami lengkapi dengan ram atau semacam tangga yang mudah diakses difabel. Juga untuk kursi roda disabilitas ”

HARI SETYA WACANA

Kepala DBGAD Kota Yogyakarta

kitar Rp784 juta.

”Selain itu ada pergantian material bangunan. Yang semula strukturnya kayu, diganti menggunakan besi. Atapnya juga diganti,” kata Hari, Minggu (19/10).

Penggunaan struktur besi tersebut, selain agar kuat, juga untuk menyegerakan rangka atap. Re-

hab tidak melulu memperbaiki bagian yang rusak, tetapi juga menambah fasilitas bagi kaum disabilitas.

”Kami lengkapi dengan ram atau semacam tangga yang mudah diakses difabel. Juga untuk kursi roda disabilitas,” lanjutnya.

Adapun sebagai penambah keindahan, pendopo

akan dihiasi ornamen yang menjadi ciri khas Yogyakarta. Ornamen itu bahkan diterapkan juga di bagian atap. Menurutnya, perbaikan pada rangka atap dengan cara mengganti dan penerapan ornamen itu lah yang menyebabkan biaya renovasi cukup tinggi.

Disebutkan, pendopo rumah dinas wali kota memang sudah cukup berumur. Sebab itu, beberapa kerusakan mulai muncul. Sementara, selama ini Pemkot Yogyakarta hanya bisa melakukan pemeliharaan berupa pengecatan.

■ Bersambung ke Hal 14

Biaya Rehab

Sambungan Hal 13

Saat ini pendopo perlu direhab mengingat secara fungsi, pendopo rumah dinas juga penting. Pasalnya, tak jarang pendopo itu menjadi tempat kegiatan instansi Pemkot. Selain itu event-event penerimaan tamu wali kota juga tak jarang

digelar di pendopo.

Selain renovasi pendopo rumah dinas wali kota, Pemkot juga merehab pendopo utama di kompleks Balai Kota. Total anggarannya senilai Rp1,2 miliar.

Perbaikan main hall Balai Kota itu dilakukan de-

ngan alasan ada kerusakan. Disebutkan, kerusakannya terutama pada struktur atap yang menyebabkan bocor atau rembesan dari atap.

”Ornamen tetap ada. Relief dinding kami pertahankan. Targetnya November selesai,” ujarnya.(ose)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Bangunan Gedung dan Aset	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005