



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 07 Maret 2017

Halaman: 13

► BENCANA ALAM

Talut Longsor, Ancam 5 Kepala Keluarga

TERBAN—Talut Kali Code di wilayah Kampung Blimbingsari RT 02/ RW 01 Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman kembali longsor, Senin (6/3) pagi. Longsor dengan ketinggian 20 meter dan panjang 30 meter itu pun mengancam empat rumah dan lima kepala keluarga (KK)

Operator Pusat Pengendali Operasional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jogja Agus Suprpto mengatakan talut itu longsor sekitar pukul 08.30 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. "Hanya empat rumah yang ditinggali lima KK yang terancam," kata Agus, yang juga warga sekitar lokasi longsor.

Kelima KK itu adalah Jumadi Yanto, 45; Supriyadi, 53; Riyadi, 42; Roto, 50, dan Wanto, 53. Menurut Agus, kelima kepala keluarga itu hingga kemarin siang masih tetap bertahan atau tidak mengungsi. Namun BPBD Kota Jogja sudah menutup bekas longsor dengan terpal untuk menghindari longsor susulan.

Ia menduga talut itu longsor karena tertimpa hujan dengan intensitas tinggi pada Minggu (5/3) sore. Sebelumnya talut yang sama juga longsor pada 30 Maret 2016 lalu tepat di bagian utaranya dan mengancam satu rumah dan satu ruko. Longsor tahun lalu itu pun dibiarkan menganga tanpa tertangani.

Agus mengatakan talut itu dulu dibangun melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), namun hanya bagian bawahnya. Sementara bagian atas ditambahi oleh warga sekitar. Diduga karena pengurukan talut oleh warga di bagian atas kurang padat sehingga menyebabkan longsor.

Camat Gondokusuman, Jalaluddin mengatakan meski warga terdampak tidak mengungsi, pihaknya sudah menyiapkan tempat pengungsian di Balai RW setempat jika sewaktu-waktu hujan kembali melanda. "Kalau hari ini [kemarin] hujan deras warga terdampak kami ungsikan di Balai RW," kata dia seusai meninjau lokasi kejadian.

Menurut dia, Pemerintah Kota Jogja sudah menindaklanjuti longsornya talut tersebut dan sudah melaporkan ke Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWS), Kementerian Pekerjaan Umum, karena talut itu berada di lokasi sungai yang merupakan kewenangan BBWSO. Menurut informasi yang dia peroleh, BBWSO juga akan meninjau lokasi. (Ujang Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Gondokusuman	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005