



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Maret 2017

Halaman: 2

9 KK DIUNGSIKAN

Longsoran Talut Terban Meluas

YOGYA (MERAPI) - Talut Sungai Code di wilayah RW 01 Terban Gondokusuman Yogyakarta yang longsor sejak tahun lalu, kini berdampak ke bangunan rumah warga sekitar. Kondisi talut yang belum diperbaiki tersebut semakin meluas karena dipicu hujan deras beberapa hari terakhir. Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, Agus Winarto, Selasa (7/3) mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan tempat pengungsian di balai RW 01 Terban. Total ada 9 kepala keluarga yang diungsikan saat malam hari atau hujan deras karena rumahnya terancam longsor.

"Kami minta warga waspada karena selama bulan Maret ini diperkirakan masih turun hujan. Kami juga membuka posko Kampung Tangguh Bencana Terban hingga enam hari ke depan," kata Agus. Dia menuturkan, longsor itu sudah meluas sejak 1 Maret lalu. Saat itu penanganan sementara dilakukan dengan menutup terpal. Pada Senin (6/3) talut yang longsor semakin melebar sekitar 30 meter dengan ketinggian 20 meter.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Aki Lukman Nur Hakim menyatakan, talut longsor di Terban menjadi kewenangan BBWSO karena berada di wilayah daerah aliran sungai. Sejak longsor tahun lalu pihaknya juga sudah menyampaikan hal itu ke Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPBD	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005