



► REVITALISASI MALIOBORO

Material Ludes Terbakar, Proyek Jalan Terus

DANUREJAN—Kebakaran yang terjadi Rabu (29/8) lalu meludeskan sebagian besar material proyek revitalisasi pedestrian Malioboro. Meski begitu, proyek senilai Rp75 miliar itu tetap ditarget rampung tepat waktu.

*Irwan A. Syambudi
 irwan.syambudi@harianjogja.com*

Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY, Arief Azazie Zain mengakui memang ada sebagian bahan proyek yang terbakar pada Rabu kemarin. Meski begitu dia menilai hal itu tidak mengganggu pengerjaan proyek revitalisasi pedestrian Malioboro yang saat ini masih berlangsung. "Sebagian terbakar, keranjang plastik [pot tanaman], tiang bendera dan batu andesit," ucap dia, Kamis (30/8).

Untuk bahan-bahan proyek yang terbakar, Arif mengatakan akan dilakukan pengadaan kembali oleh rekanan yang mengerjakan proyek tersebut. "Yang terbakar kan 400-an buah, sedangkan kami butuhnya sampai 2.000 buah, jadi nanti jadwal pengadaannya tetap jalan," kata dia.

Selain keranjang, pengadaan kembali juga akan dilakukan pada bahan proyek yang lain.

Di antaranya adalah besi tiang bendera yang sebagian melengkung lantaran terbakar, dan sejumlah batu andesit yang telah rusak.

Saat ini proyek revitalisasi sudah diselesaikan hampir 70%. Oleh karena itu ia pun optimis proyek bakal selesai sesuai target yakni Desember 2018.

► Proyek revitalisasi pedestrian Malioboro tetap dipatok rampung Desember 2018.

► Kerugian akibat kebakaran material proyek, Rabu (29/8) lalu mencapai Rp175 juta.

Rencana Penataan MALIOBORO SISI BARAT

- Adanya tempat parkir andong dan becak atau disebut coak.
- Di sebelah tempat parkir, disediakan ruang tunggu untuk kusir dan penarik becak.
- Disediakan tempat pembuangan kotoran kuda demi menciptakan ruang publik yang bersih.
- Posisi coak dibuat sejajar dengan jalan raya atau lebih rendah dari tinggi pedestrian.
- Lantainya terbuat dari teraso sama seperti jalur pedestrian.
- Di sepanjang sisi barat ada 14 tempat parkir untuk andong dan 15 untuk becak.

Sumber: Pemda DIY

Seperti diketahui gudang proyek revitalisasi pedestrian Malioboro, yang terletak di belakang Kantor Dinas Pariwisata DIY, terbakar pada Rabu pagi. Akibatnya, kerugian diperkirakan mencapai Rp175 juta.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005