



Talut Longsor Akan Dipasang Bronjong

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta akan melayangkan surat permohonan perbaikan permanen talut Sungai Code yang longsor ke Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSO). Termasuk izin untuk penanganan sementara talut longsor di Prawirodirjan, Gondomanan dengan talut sementara.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Aki Lukman mengatakan, kewenangan sungai berada di BBWSO, sehingga perbaikan permanen diajukan ke instansi itu. Sedangkan penanganan sementara akan ditangani PUPKP Kota Yogyakarta dengan pemasangan bronjong sebagai talut sementara.

"Langkah pertama kami layangkan surat ke BBWSO izin untuk menangani talut Sungai Code yang longsor dengan bronjong. Perbaikan permanen juga kami mohon dikerjakan di 2019 oleh BBWSO," kata Aki di kantornya, Rabu (5/12).

Untuk penanganan sementara pihaknya telah mempersiapkan sekitar 100 bronjong dan material batu kali. Perbaikan akan dilakukan menggunakan alat berat secara swakelola oleh Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Mengingat jika pengerjaan pengerukan dilakukan secara manual waktunya tidak mencukupi.

"Langkah pertama kami akan mengeruk dulu material talut yang longsor dengan alat berat. Untuk mendatangkan alat berat ke lokasi, jalur masuknya susah. Memutar cukup jauh. Hari ini semua alat berat dipakai, sehingga mulai besok (Kamis) baru bisa ditangani," terangnya.

Dia menjelaskan, setelah dilakukan pengerukan material talut longsor, maka akan dilakukan pemasangan bronjong sebagai talut sementara. Pengerukan juga harus dilakukan secara hati-hati karena beberapa bangunan yang longsor akan terkena alat berat. Diakuinya awalnya warga pemilik rumah keberatan dengan penggunaan alat berat, tapi itu bagian dari perbaikan dan akhirnya diperbolehkan.

Dia menilai banyak faktor yang menyebabkan talut longsor. Selain karena terkena hantaman aliran sungai yang terus menerus, bisa dipicu aktivitas penambangan pasir di sekitar lokasi dapat mengikis talut. "Di lokasi, depan balai RW juga ada saluran irigasi, apakah saluran itu juga mengalami keretakan kami belum tahu," imbuh Aki.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Gondomanan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Prawirodirjan			
3. BPBD			
4. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005