



Pipa Berkarat Jembatan Layang Diganti

YOGYA, TRIBUN - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUP-KP) Kota Yogyakarta melakukan perawatan di jembatan layang Lempuyangan. Kepala Bidang Binamarga DPUPKP, Umi Akhsanti mengatakan, pemeliharaan berupa perbaikan inlet saluran air hujan.

Inlet saluran air tersebut berfungsi untuk menangkap air hujan dan masuk ke pipa saluran air hujan. "Ada beberapa yang rusak dan kita perbaiki. Kita perbaiki

inlet saluran air hujan," katanya, Sabtu (24/8)

Setelah memperbaiki inlet saluran air hujan, DPUPKP Kota Yogyakarta akan melakukan penggantian pada pipanya. Menurut pengamatannya ada beberapa pipa yang sudah karatan. Jika tidak diperbaiki, Umi khawatir aliran air tidak masuk ke saluran air hujan.

"Kalau tidak diperbaiki tentu nanti airnya akan ke mana-mana. Dalam jangka panjang jika tidak diperbaiki juga akan merusak konstruksi

bangunan, sehingga memang harus diperbaiki," ucap Umi.

Untuk pemeliharaan, pihaknya akan melakukan perbaikan secara bertahap di kedua sisi jembatan layang Lempuyangan. Ia memperkirakan, pemeliharaan selesai dalam waktu 60 hari.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, menambahkan bahwa pihaknya melakukan pemantauan sekitar jembatan layang Lempuyangan. Bukan tanpa ala-

san, arus lalu lintas pada jalan tersebut cukup padat.

Agar perawatan jembatan optimal dan lalu lintas lancar, pihaknya mengatur durasi lampu APILL melalui ATCS. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan. "Kalau ada penumpukan, kami atur durasi lampunya. Kami juga meminta pelaksana proyek untuk memberikan informasi rambu-rambu yang jelas," tambahnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005