



Bengkel Reparasi Mobil Dilalap Api

YOGYA, TRIBUN - Insiden kebakaran melanda sebuah bengkel reparasi mobil tepatnya di Jl Kenari No 30, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Jumat (6/12) petang. Diduga api muncul akibat korsleting listrik dari sebuah mobil yang tengah dalam pengerjaan.

Peristiwa tersebut mulanya diketahui oleh warga setempat yang melihat asap mengepul cukup besar dari dalam bengkel sekitar pukul 17.15. Warga sempat kesulitan membuka pintu bengkel yang dikunci karena bengkel tutup sejak

pukul 16.00.

"Saat kejadian saya posisi sudah pulang di rumah," kata Melin, pemilik bengkel saat dikonfirmasi Tribun Jogja.

Dia menerangkan, pihaknya memang tengah melakukan pengerjaan reparasi cat total terhadap satu unit mobil. Menurut dia, pada pengerjaan itu dimungkinkan ada sebagian kabel yang belum dirapikan dengan baik sehingga memicu korsleting. "Saya juga belum ngerti bagaimana, baru mau cek CCTV besok (hari ini)," tambah dia.

Akibat insiden itu dua unit mobil terlalap si jago merah. Namun, pihaknya belum mengetahui berapa total kerugian yang dialami. "Masih mau hitung dulu, duanya harga berapa," imbuh dia.

Sementara, Kasli Operasi dan Penyelamatan Dinas Kebakaran Kota Yogya, Mahargyo mengatakan, pihaknya menurunkan dua unit kendaraan pemadam di lokasi kejadian. "Api dapat kita padamkan 20 menit setelahnya. Tidak ada korban, hanya dua unit mobil yang terkena api," urai dia. (jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005