



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 09 Januari 2020

Halaman: 2

OPERASIONALISASI TUNGGU REKAYASA DIVIDER
Jembatan GL Zoo Belum Dimanfaatkan

YOGYA (KR) - Meski sudah berhasil diselesaikan, namun jembatan GL Zoo sisi selatan belum dimanfaatkan. Pemkot Yogya masih harus merekayasa divider atau pembatas jalan yang berada di sebelah barat agar memudahkan kendaraan.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Yogya Windarto, mengungkapkan dari segi kelengkapan sebenarnya tidak ada persoalan. Hanya, divider pada ujung barat perlu ada penyesuaian. "Kalau untuk manuver mobil yang dimensinya kecil, tidak masalah. Tapi untuk kendaraan besar seperti bus, tidak akan bisa lancar. Makanya perlu ada rekayasa dulu sebelum dioperasikan," jelasnya, Rabu (8/1).

Sesuai rencana, dua jembatan GL Zoo yang melintas di atas Kali Gajah Wong akan dimanfaatkan sepenuhnya. Jembatan sisi utara yang selama ini digunakan dua arah, akan menjadi searah khusus dari arah barat ke timur. Sedangkan jembatan baru yang berada di sisi selatan, ialah bagi kendaraan dari arah timur ke barat.

Bagi jembatan di sisi utara, sudah tidak mengalami persoalan karena kondisi jalan sudah lurus. Hanya, untuk jembatan baru di sisi selatan pengemudi harus melakukan sedikit manuver atau menikung ketika memasuki ujung jembatan. Pada tikungan tersebut terdapat divider yang juga dimanfaatkan untuk tiang PLN. "Ujung divider ini cukup berdekatan dengan tikungan untuk manuver, sehingga perlu direkayasa dengan memotongnya. Tapi karena ada tiang PLN, perlu ada pemindahan tiang terlebih dahulu," imbuhnya.

Windarto mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya terkait hal itu. Teknis pemindahan tiang PLN pun diserahkan sepenuhnya PT PLN karena ada spesifikasi khusus yang harus disiapkan. "Begitu tiang PLN sudah digeser, kami akan langsung potong dividernya," tandasnya.

Selama belum dimanfaatkan, imbaunya, pagar pembatas untuk menuju jembatan GL Zoo di sisi selatan tidak akan dibuka. (Dhi)-m



Jembatan GL Zoo sisi selatan yang tinggal menunggu dioperasikan.

Kepala

1.
2.
3.
4.
5.

KR-Ardhi Wahdan

Tindak Lanjut
Ditanggapi
Diketahui
a Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005