



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 17 Februari 2020

Halaman: 15

Ratusan Guiding Block Jalan Suroto Lepas

■ Pemkot Diminta Segera Perbaiki

YOGYA, TRIBUN - Masyarakat diminta untuk terus menjaga keberadaan fasilitas publik. Hal ini setelah *guiding block* di area kawasan pedestrian jalan Suroto Kotabaru, Kelurahan Gondokusuman, Kota Yogyakarta kembali hilang.

Hilangnya *guiding block* di kawasan pedestrian Kotabaru, Yogyakarta bukan kali pertama karena pada pertengahan bulan Februari 2019 lalu juga ada ratusan *guiding block* yang hilang. *Guiding block* digunakan sebagai petunjuk jalan bagi penyandang tuna netra.


Seorang penjaga parkir yang berada di kawasan pedestrian jalan Suroto Kotabaru mengatakan bahwa dirinya mengaku sering menemukan *guiding block* yang terlepas. Semua *guiding block* yang dia temukan langsung dititipkan ke rumah Dinas Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi.

Anggota Forum pemantau independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Bahardin Kamba menjelaskan, dirinya kembali melakukan pemantauan *guiding block* yang berada di kawasan pedestrian jalan Suroto Kotabaru Yogyakarta, Minggu (16/2) sore. "Sepanjang depan gedung Bentara Budaya Yogyakarta hingga depan kantor Partai Golongan Karya (Golkar) DIY ada sebanyak 101 *guiding block* yang hilang," katanya dalam keterangan tertulis kepada Tribun Jogja.

Dia menjelaskan, *guiding block* yang hilang paling banyak adalah di utara Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Yogyakarta. Yakni sebanyak 25 *guiding block* yang hilang.

"Di jalan ini memang rentan terlepas karena sering dilintasi kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat," ulasnya.

Terkait dengan kembali hilangnya *guiding block* yang berada di kawasan pedestrian jalan Suroto Kotabaru, Forpi berharap OPD terkait dapat segera memperbaikinya. Jika tidak segera diperbaiki, maka akan menyulitkan para penyandang tuna netra untuk meng-



LEPAS - Sejumlah *guiding block* di kawasan pedestrian jalan Suroto terlihat hilang dan terlepas, Minggu (16/2).

akses petunjuk berupa *guiding block* yang hilang.

Selain itu juga perlu ada penambahan CCTV di kawasan pedestrian jalan Suroto Kotabaru Yogyakarta. Dengan adanya penambahan CCTV, maka diharapkan ada respon cepat dari OPD terkait bila *guiding block* hilang atau lepas.

"Forpi Kota Yogyakarta belum dapat memastikan penyebab 101 *guiding block* dikawasan pedestrian jalan Suroto hilang, namun diduga hilang atau lepasnya *guiding block* karena kurang padatnya baut yang dipasang sehingga rawan lepas," jelasnya.

Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities (CIQAL) Yogyakarta juga menyebut temuan *guiding block* yang copot di kawasan pedestrian Suroto sebelum diresmikan beberapa waktu lalu.

Direktur Eksekutif CIQAL, Nuning Suryatiningsih mengatakan, meskipun sejumlah pembangunan infrastruktur telah memuat sarana aksesibilitas terhadap kaum difabel, namun menurut

dia Pemkot masih cenderung abai dalam melibatkan kaum difabel pada setiap kebijakan pembangunan. Sehingga, temuan-temuan serupa kerap didapati.

"Saya memang belum survei tapi memang sudah melihat. Suatu saat kita akan coba, tapi pelibatan difabel dalam hal ini sangat kurang," jelas dia.

Menurut dia, sarana yang perlu diperhatikan adalah keberadaan ramp atau bidang miring yang memungkinkan difabel berkursi roda dapat dengan mudah melintas. Kemudian juga *guiding block* yang berfungsi sebagai penuntun difabel tunanetra sewaktu berjalan di kawasan itu.

"Beberapa fasilitas kan mungkin tidak menggunakan standar. Jadi sewaktu pengguna difabel melintas menjadi kurang nyaman," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kota Yogya Umi Akhsanti masih belum bisa dikonfirmasi hingga Minggu (16/2) malam. Pesan dan telepon dari Tribun Jogja belum mendapatkan respon terkait dengan lepasnya *guiding block* ini. (ris/jst)

Dinas Dikda

/Netra

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005