



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 21 Februari 2020

Halaman: 9

PERISTIWA KEBAKARAN

6 Kamar Karyawan Raminten Terbakar

JOGJA—Gedung bagian belakang Restoran Raminten yang berada di Jalan Sabirin, Kotabaru, Gondokusuman, Kota Jogja, luluh lantak dilalap api, Kamis (19/2) pagi. Sebanyak enam kamar mes karyawan ludes terbakar dalam peristiwa itu.

Informasi yang dihimpun *Harian Jogja* di lokasi kejadian, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 08.30 WIB. Saat itu sebagian besar karyawan restoran sudah bersiap di lantai bawah untuk melayani pembeli. Namun ada salah satu karyawan yang saat itu berada di lantai satu berteriak karena ada api dari salah satu ruangan di lantai tiga.

Sejumlah karyawan berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR), namun api tetap membesar hingga kemudian meminta bantuan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jogja.

"Saya baru datang [di Jalan Sabirin] melihat ke atas tiba-tiba terlihat api di lantai tiga, kejadiannya sekitar pukul 09.00 WIB," ujar Mondong, salah satu saksi saat ditemui di lokasi kejadian, Kamis (19/2).

Sejumlah karyawan kemudian berusaha mengeluarkan barang-barang di lantai bawah seperti belasan tabung elpiji. Tak hanya itu, beberapa ekor kuda yang berada di lantai bawah juga dievakuasi. "Saya ikut membantu mengeluarkan kuda," katanya.

Kapolsek Gondokusuman, Kompol Bonifasius Slamet, menjelaskan berdasarkan hasil identifikasi api diduga berasal dari korsleting di salah satu ruangan mes karyawan yang berada di lantai tiga. Saat itu, salah satu karyawan masih berada di lantai tiga kemudian turun ke bawah dan berteriak menyampaikan informasi adanya kebakaran.

"Kalau yang lain sudah ke bawah semua, ada satu karyawan bernama Riyanto yang berada di lantai tiga," katanya.

Listrik Mati

Sebelum api membakar salah satu ruangan mes, lebih dahulu jaringan listrik mati. Oleh karena itu, dugaannya terjadi korsleting di salah satu ruangan di lantai tiga. Akibat dari kebakaran tersebut, lima kamar di lantai tiga ludes terbakar dan di lantai dua satu kamar ikut terbakar.

"Karena properti kamar lebih didominasi kayu sehingga mudah terbakar, lantai dua ada satu kamar terbakar karena tersambar kobaran api dari lantai tiga," katanya.

Boni mengatakan tiga unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Jogja dikerahkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung sekitar 30 menit.

● Lebih Lengkap Halaman 12

6 Kamar...

"Kami melakukan pengamanan lalu lintas karena lokasi kebakaran berada di dekat jalan raya yang cukup padat," katanya.

Setelah identifikasi selesai dilakukan, beberapa karyawan langsung membersihkan sisa-sisa puing kebakaran di lantai dua. Selain itu mereka memasukkan sejumlah barang yang sempat dievakuasi ke pinggir Jalan Sabirin. "Tidak ada korban jiwa, hanya kerugian saja ada enam kamar terbakar," ujar Boni. (Sunartono)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005