



BERSIHKAN KOTORAN - Seorang pedagang membersihkan sisa kotoran akibat genangan air di Teras Malioboro 2, Jumat (11/3). TRIBUN JOGJA/MIFTAHUL HUDA

Hujan Deras, Blok Kuliner di Teras Malioboro 2 Tergenang Air

YOGYA, TRIBUN - Hujan deras dengan intensitas yang cukup lama mengakibatkan sebagian lapak di Teras Malioboro 2 tergenang air, Jumat (11/3) sore sekitar pukul 16.00 WIB. Pedagang berharap persoalan genangan air ini bisa diselesaikan secepatnya.

Menurut keterangan pedagang, air masuk ke area lapak melalui saluran drainase yang tak sanggup menampung air hujan. Kondisi terparah dialami para pedagang yang menempati blok kuliner atau disisi Timur Teras Malioboro 2. Di sana genangan air sampai menyentuh mata kaki orang dewasa.

Salah seorang pedagang kuliner, Dimun, mengatakan, setiap kali turun hujan area timur Teras Malioboro 2 selalu tergenang air. Para pedagang sudah melapor ke pemerintah setempat, dan laporan mereka sudah ditindaklanjuti.

"Kemarin udah dikasih peresap tapi enggak ada hasilnya. Ya, gimana lesehnan kecil kebanjiran terus kalau

hujan," katanya saat ditemui, kemarin sore.

Kondisi tersebut diakuinya sangat mengganggu bagi pengunjung warungnya maupun pejalan kaki. "Harapannya ditangani secepatnya, biar wisatawan betah di Jogja," terang perempuan.

Pedagang yang menempati blok pakaiannya bernama Suki juga menuturkan hal yang sama.

"Air selalu turun ke lapak saat hujan. Bukan hanya di sini saja, tapi hampir semua," jelasnya.

Pantauann di lapangan, atap di Teras Malioboro 2 mengalami bocor. Sehingga air hujan menetes tepat di depan lapak milik Suki. "Paling tidak dikasih talang untuk masuk jadi satu airnya. Setiap kali hujan kayak gini," kata dia.

Kondisi semacam itu menurutnya dapat mengganggu pengunjung maupun para pedagang lain. "Yang jelas

untuk pengunjung takut mau lewat, basah kan itu. Kemarin itu ditengok pemerintah tapi gak tahu ditindakanin juti apa enggak," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemda DIY memperbaiki infrastruktur Teras Malioboro 1 dan 2 menyusul adanya keluhan dari PKL soal kemunculan tampias dan genangan air tiap hujan deras.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY, Arief Azazie Zain, menuturkan, perbaikan dilakukan demi meningkatkan kenyamanan pedagang dan pembeli di Teras Malioboro 1 dan 2.

Arief menambahkan, Teras Malioboro sudah didesain dengan tingkat kenyamanan yang tinggi disertai perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan. "Jadi aman sebagai bangunan publik untuk komersial ini," jelasnya belum lama ini. **(hda/tro)**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|--|--------------|--------|-----------------|
| 1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya | Netral | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 26 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005