



## Jogja Bypass

# Selang Bensin Lepas, Sedan Ludes Terbakar

**SEBUAH** mobil sedan Nissan berpelat nomor Polisi B 1715 PEP terbakar di Jalan Brigjen Katamso, Kota Yogyakarta. Kebakaran itu terjadi Minggu (22/5) sore sekitar pukul 14.45 WIB.

Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan itu bergegas untuk memberikan pertolongan. Meski api berhasil padam, namun hampir seluruh bodi mobil hangus terbakar.

"Kami kenerima laporan tadi sekitar jam 14.52 WIB. Anggota langsung menuju TKP," kata Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, Minggu sore.

Octo mengatakan, penyebab kebakaran diduga lantaran selang saluran bahan bakar terlepas.

Sehingga memicu kobaran api saat mesin mobil dalam kondisi menyala.

"Penyebab kebakaran selang bensin lepas," ujarnya.

Dengan adanya insiden tersebut, dua mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Satu dari regu Pos Mako Induk Damkar Yogyakarta dan satu lagi dari Regu Pos Kyai Mojo. Beruntungnya tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. **(hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005