



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682  
EMAIL : [kominfosandi@jogjakota.go.id](mailto:kominfosandi@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 20 Februari 2023

Halaman: 1

# Bank BTPN Terbakar, Kerugian Rp 25 M



Diduga Arus Pendek, Komputer CS Meledak

**JOGIA, Radar Jogja** - Si jago merah melalap kantor Bank BTPN di Jalan Bintaran Tengah No 15, Wirogunan, Mergangsan, Kota Jogja, kemarin (19/2). Nyala api diduga dari arus pendek listrik yang mengakibatkan satu komputer meledak. Kerugian materi diperkirakan mencapai Rp 25 miliar. [▶ Jago Bank... Hal 7](#)



FOTO FOTO DAMKARMAKOTA JOGJA  
**AMUK JAGO MERAH:** Pemadaman dan evakuasi saat gedung Bank BTPN Bintaran terbakar oleh Damkarmat Kota Jogja, kemarin (19/2).

# Bank BTPN Terbakar, Kerugian Rp 25 M

Sambungan dari hal 1

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Jog-

ja Octo Noor Arafat mengaku mendapat laporan terjadinya kebakaran pukul 15.18. Pe-

lapornya petugas keamanan dari objek kebakaran. "Di-perkirakan kebakaran terja-

di sejak 15.10. Setelah dapat laporan, kami langsung meluncur," ujarnya kepada *Radar Jogja*.

Damkarmat Kota Jogja mengerahkan delapan unit mobil pemadam kebakaran. Petugas juga dibantu satu unit Damkar Bantul. Selain itu, turut pula Polsek Mergangsan, Koramil Mergangsan, PMI Kota Jogja, PSC Kota Jogja, Redkar Jogja, Satlinmas, dan relawan. "Api

berhasil kami padamkan dalam waktu kurang lebih 150 menit," katanya.

Octo menyebut, api menghancurkan bangunan seluas 1.500 meter persegi. Atas kejadian ini, kerugian yang diderita BTPN sekitar Rp 25 miliar, sementara harta yang dapat diselamatkan Rp 1,5 miliar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. "Penyebab kebakaran diduga arus pendek listrik,"

ungkapnya.

Berdasar informasi yang diterima dari Yohana, petugas keamanan yang jaga, awalnya terdengar suara ledakan. Ledakan disertai dengan nyala api dari salah satu komputer customer service (CS). "Kemudian dicek, komputer sudah terbakar dan api membesar dan menyambar barang lainnya," tambah Octo. (fat/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005