



Kendaraan mengantre di simpang Abu Bakar Ali, Selasa (13/2).

► KESELAMATAN LALU LINTAS

Hujan, Dishub Waspadai Kerusakan APILL

UMBULHARJO—Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja terus berupaya memelihara puluhan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). Pada musim hujan, APILL lebih rentan rusak karena sering bersentuhan dengan air.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja, Hary Purwanto menjelaskan di Kota Jogja saat ini terdapat total sebanyak 58 simpang yang sudah memiliki lampu APILL, 34 di antaranya dilengkapi dengan *Area Traffic Control System* (ATCS).

Di musim hujan, menurutnya, potensi kerusakan APILL meningkat dibanding pada musim kemarau. "Karena barang elektronik, berada di luar ruangan, kena air jadi sering korslet," ujarnya saat dihubungi, Selasa (13/2).

Pada musim hujan kali ini ia juga mengakui sudah ada lampu APILL yang rusak. Ada dua titik lampu APILL yang sempat rusak, yakni di simpang APPI dan Memukan. "Itu memang sering *trouble*. Tapi begitu ada laporan langsung perbaikan," ujarnya.

Terdapat tiga komponen dalam

APILL yang bisa menjadi potensi kerusakan, yakni perangkat lampu dalam boks, *controller* dan jaringan kabel. Komponen mana yang rusak akan menentukan cepat atau lamanya perbaikan lampu APILL. "Yang agak repot ketika dia jaringan Kabel bawah tanah. Itu kan harus membongkar, mengebor tanah dan segala macam. Kalau kerusakan ringan ya cepat, satu jam sudah beres. Tapi kalau kerusakan berat bisa lama. Tapi selama ini belum ada yang sampai lebih dari tiga hari," katanya.

Dishub Kota Jogja menyiapkan

delapan personel untuk menangani kerusakan lampu APILL sewaktu-waktu. Ia memastikan jika ada laporan masuk pukul berapa saja akan segera ditangani. "Di luar jam kerja sifatnya *on call*, begitu ada kerusakan, kita telepon, mereka meluncur untuk perbaikan," katanya.

Ia mengakui jumlah petugas ini memang belum ideal. Menurutnya, jumlah ideal yakni 18 orang untuk dibagi shift siang dan malam selama tujuh hari. "Jadi ada sif siang dan malam, karena rusaknya lampu itu kan tidak mengenal jam kerja," katanya. (Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005