



Tiga Gerbong KA di Stasiun Tugu Terbakar

Polisi Belum Bisa
Pastikan Pemicu

JOGJA - Tiga gerbong kereta api (KA) di Stasiun Tugu Jogja terbakar kemarin (12/3) sekitar pukul 06.30. Tidak ada korban dalam insiden tersebut lantaran gerbong itu tidak sedang beroperasi alias tengah parkir.

Jendela kaca tiga gerbong yang terbakar tersebut sampai pecah. Bangku dan interior gerbong hangus. Ketiganya berada di jalur parkir kereta. Manajer Humas KAI Daop 6 Jogjakarta Feni Novida Saragih menyatakan, pihaknya mendapat laporan kebakaran pukul 06.45. Api baru bisa dipadamkan pukul 08.00.

"Yang terbakar kereta jenis penumpang. Pemicu kebakaran belum terungkap. Petugas sedang melakukan penelusuran," katanya kepada *Jawa Pos Radar Jogja* kemarin.

Jalur parkir kereta yang terbakar tersebut berlokasi di gerbang sebelah timur Stasiun Tugu. Dua gerbong di antaranya merupakan kereta eksekutif dan satu lagi kereta premium.

Feni memastikan tidak ada



DALAM PENYELIDIKAN: Tim Inafis Polresta Jogja memeriksa gerbong yang terbakar di Stasiun Tugu Jogja kemarin (12/3) pagi.

pembatalan atau penundaan jadwal perjalanan kereta akibat kebakaran tersebut. Perjalanan kereta api sempat dialihkan hanya saat pemadaman. "Sekarang sudah bisa masuk seperti sediakala (normal)," ujarnya.

Pemadaman melibatkan tim gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan (Damkarmat) Kota Jogja dan Universitas Gajah Mada (UGM). Empat unit armada damkar diterjunkan.

"Ada 30 personel yang membantu, yakni 25 personel dari Damkarmat Kota Jogja dan 5 orang dari UGM," kata Komandan Regu (Danru) Damkarmat Kota Jogja Agus Firmansyah setelah pemadaman di lokasi kemarin.

Penanganan berlangsung sekitar satu jam sampai api padam. Tim sempat mengalami kendala, yakni kekurangan air. Selain itu, asap pekat yang keluar dari gerbong menghalangi pandangan.

"Karena kekurangan debit air, kami menggunakan hidran di sekitar stasiun," kata Agus.

Kapolresta Jogja Kombespol Aditya Surya Dharma menyampaikan, tim Inafis Polresta Jogja tengah melakukan penyelidikan di tiga gerbong yang hangus tersebut. "Tim dari laboratorium forensik juga datang untuk membantu melakukan pendalaman. Masih terlalu dini untuk memastikan penyebab kebakaran," ujarnya. (**oso/dri**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005