



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 13 Maret 2025

Halaman: 1

POLRESTA YOGYA SELIDIKI PENYEBAB KEBAKARAN DI STASIUN TUGU

3 Gerbong KA Terbakar Saat Diparkir, Pemicu Api Misterius



Petugas melakukan pemeriksaan gerbong kereta api yang terbakar di Stasiun Tugu.

YOGYA (MERAPI) -Tiga gerbong Kereta Api (KA) cadangan yang sedang dalam posisi stabling atau terparkir di emplasemen Stasiun Tugu Yogyakarta terbakar pada Rabu (12/3) pagi. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki aparat Polresta Yogya. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih ditemui di Stasiun Tugu Yogyakarta mengatakan bahwa kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 06.44 WIB dan berhasil dipadamkan pukul 07.30 WIB. "Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa atau luka dan tidak mengganggu perjalanan kereta api. Pelayanan terhadap penumpang KA di Stasiun Yogyakarta tetap berjalan dengan normal," ujar dia. Feni menjelaskan gerbong yang terbakar merupakan kereta penumpang berbahan stainless steel yang sedang dalam kondisi stabling atau parkir sebelum disiapkan untuk keberangkatan.

"Jadi kereta ini belum disiapkan dalam rangkaian apapun, masih dalam

posisi parkir," jelasnya. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan internal KAI. "Untuk penyebabnya masih dalam penelusuran, kita tunggu prosesnya," ujar Feni.

Sejumlah petugas pemadam kebakaran dan kepolisian tampak berada di lokasi untuk mengamankan area kejadian. Tiga gerbong kereta yang terbakar telah diberi garis polisi untuk kepentingan investigasi lebih lanjut.

Feni memastikan meski kebakaran terjadi di jalur stabling, operasional kereta di Stasiun Tugu tetap berjalan normal. "Tidak ada perjalanan kereta yang terdampak. Sempat ada pengalihan akses pengunjung selama proses pemadaman, namun setelah api berhasil dipadamkan, area sudah bisa digunakan kembali," katanya.

Terkait dengan kerusakan yang ditimbulkan, Feni belum bisa memberikan estimasi kerugian. Namun, ia memastikan tidak seluruh bagian gerbong yang terbakar. "Kalau kita lihat memang ada beberapa bagian kereta, tidak utuh (terbakar), tuturnya."

* Bersambung ke halaman 7

3 Gerbong Sambungan halaman 1

Pihak KAI juga memastikan setiap kereta yang akan diberangkatkan selalu melalui proses perawatan dan pembersihan sebelum digunakan. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta Agus Firmansyah menuturkan dalam upaya pemadaman pihaknya mengerahkan lima unit mobil pemadam. "Total personel yang dikerahkan ada 30 orang, terdiri dari 25 personel dari

Kota Yogyakarta dan lima personel dari UGM," ujar Agus.

Sementara itu Kapolresta Yogya Kombes Pol Aditya Surya Dharma SIK belum bisa memastikan penyebab kebakaran kereta di Stasiun Yogyakarta, Rabu (12/3) pagi. Pasalnya, proses penyelidikan masih berjalan.

"Sampai saat ini belum bisa memastikan penyebabnya, masih terlalu dini

untuk menyimpulkannya," ujar Kapolresta. Petugas masih melakukan olah TKP, dan hasilnya nanti bakal dibawa ke laboratorium forensik guna mengetahui penyebab kebakaran. Ia juga sudah meminta bantuan labfor untuk lebih mendalaminya.

"Kami fokus mencari penyebab kebakaran ini. Tim masih bekerja di lapangan," katanya. (Shn)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005