



SPBU Gedongtengen Meledak dan Terbakar

8 Korban Terluka

JOGJA - Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Letjen Suprpto, Gedongtengen, Kota Jogja, meledak dan terbakar kemarin (27/5). Sejumlah pengantre BBM sempat terpental beberapa meter akibat ledakan tersebut.

Arafat, salah seorang saksi, menyatakan, saat mengisi bensin, tiba-tiba salah satu penampung BBM meledak. Dia mengaku terpental hingga 10 meter dan langsung menyelamatkan diri menjauh dari SPBU. Warga Sosrowijayan itu menyaksikan seorang petugas SPBU yang terbakar di bagian kepala.

"Bangunan di atas stasiun penampungan BBM juga roboh," ungkapnya kepada *Jawa Pos Radar Jogja* kemarin (27/5).

Ketua RW 03 Pringgokusuman Rizal menyatakan, api sempat membesar. Petugas SPBU tidak bisa memadamkan api dengan alat pemadam api ringan (APAR). Dia menyampaikan, kebakaran itu bukan kali pertama. "Sekitar sebulan lalu juga meledak," katanya.

Wakapolresta Jogja AKBP Rudi Setiawan menyampaikan, ada sekitar delapan korban



AKIBAT KORSLETING: Api berkobar di atas tempat penampungan BBM di SPBU Jalan Letjen Suprpto, Gedongtengen, Kota Jogja, kemarin (27/5).

akibat kebakaran tersebut. Seorang di antaranya dirujuk ke RS PKU Muhammadiyah karena mengalami luka bakar di bagian kepala.

"Untuk kerusakan, kami belum bisa menyampaikan karena kami belum masuk ke sana. Termasuk penyebab kebakaran tersebut," ujarnya.

Petugas Public Safety Center (PSC) Dinas Kesehatan DIJ Krismatriantoko menambahkan, enam korban lain dirawat di Puskesmas Gedongtengen. Seorang lagi, yakni pembeli BBM, sudah ditangani dan diperbolehkan pulang.

Akibat Perbaikan

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga

Regional Jawa Bagian Tengah Taufiq Kurniawan menjelaskan, ledakan dan kebakaran itu terjadi pukul 13.11. Saat itu tengah dilakukan perbaikan dispenser pertalite oleh teknisi.

"Dispenser tersebut dalam kondisi stop operasi. Namun, saat perbaikan itu, muncul percikan api di pulau pompa tersebut sehingga memicu ledakan," jelasnya dalam keterangan tertulis kemarin.

Pasca kebakaran, dia menyatakan, SPBU berhenti beroperasi. Pihaknya telah menginstruksi karyawan untuk melakukan pembersihan serta perbaikan sarana dan fasilitas. Termasuk pengecekan fisik sebelum dioperasikan kembali. (inu/dri)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005