



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 05 Januari 2026

Halaman: 5

PERISTIWA KEBAKARAN

Korsleting, Rumah di Mergangsan Terbakar

✓ MERGANGSAN – Kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kampung Jonyegaran, Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan, Sabtu (3/1) malam. Peristiwa tersebut diduga dipicu korsleting arus listrik pada pompa air yang berada di gudang rumah.

Karena api terus membesar dan tidak ada jawaban, saksi kemudian berteriak meminta bantuan warga agar segera dilakukan penanganan.

AKP Fitrianto Heri Nugroho
Kapolsek Mergangsan

Rumah yang terbakar diketahui milik Bambang Agus Darmawan, 75. Kebakaran terjadi sekitar pukul 23.10 WIB dan sempat menggegerkan warga sekitar karena kobaran api terlihat dari luar bangunan.

Dua penghuni indekos di seberang rumah korban menjadi saksi pertama kejadian tersebut. Mereka melihat api muncul dari dalam rumah sebelum meminta pertolongan kepada warga sekitar.

Kapolsek Mergangsan, AKP Fitrianto Heri Nugroho, menjelaskan saksi sempat berupaya memberi tahu pemilik rumah dengan mengetuk pintu. Namun, tidak ada respons dari dalam rumah. "Karena api terus membesar dan tidak ada jawaban, saksi kemudian berteriak meminta bantuan warga agar segera dilakukan penanganan," ujar Heri, Minggu (4/1).

Sekitar 15 menit kemudian, satu unit mobil pemadam kebakaran dari Damkarnat Kota Jogja tiba di lokasi. Petugas langsung berupaya menadamkan api.

Hasil penelusuran di lokasi kejadian menunjukkan titik api berasal dari gudang rumah korban. Sejumlah barang mengalami kerusakan, di antaranya pompa air, lemari, tumpukan kayu, serta bagian plafon gudang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pemilik rumah dilaporkan dalam kondisi selamat.

Berdasarkan pemeriksaan petugas Polsek Mantrijeron di tempat kejadian perkara, kebakaran diduga dipicu korsleting arus listrik pada instalasi pompa air. Kabel yang digunakan merupakan instalasi lama yang kondisinya sudah tidak optimal.

"Kabel instalasi yang sudah termakan usia berpotensi menimbulkan korsleting dan ini yang diduga menjadi penyebab kebakaran," kata Heri.

Ia mengimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan keamanan instalasi listrik di rumah, terutama pada peralatan yang digunakan sehari-hari. "Kami mengajak warga rutin mengecek kondisi kabel listrik, khususnya yang sudah lama terpasang. Pastikan juga aliran listrik pada peralatan yang tidak digunakan dimatikan untuk mencegah kejadian serupa," katanya. *(Ariq Fajar Hibayat)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005