



Travo Meledak, Jago Merah Hanguskan Gedung Bank BPD DIY Wirobrajan

YOGYA, TRIBUN - Suasana tenang di kawasan Jalan Kapten Piere Tendean, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta, mendadak pecah, Kamis (12/3) malam. Kebakaran hebat dilaporkan melanda gedung Bank BPD DIY Cabang Pembantu Wirobrajan yang berlokasi di area strategis tak jauh dari pusat kota tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kobaran api tampak membubung tinggi dari bagian depan bangunan bank plat merah itu, dengan asap tebal menyelimuti. Sementara warga masyarakat setempat maupun pengendara kendaraan yang melintas terlihat berkerumun menyaksikan upaya pemadaman.

Seorang saksi mata, Pribadi, warga Kemantren Wirobrajan, menuturkan, peristiwa bermula dari suara ledakan yang cukup keras sekitar pukul 20.45 WIB. "Trafo Wirobrajan mbleδος (meledak) Bank BPD (DIY) terbakar. Ledakan terdengar sampai rumah, keras banget. Begitu ledakan terdengar, semua lampu langsung padam," ujarnya.

Menurut keterangannya, material fasad bangunan yang diduga terbuat gipsium membuat si jago merah berkobar hebat di bagian atas dan depan gedung. "Kondisi terkini, trafo yang meledak sudah bisa dipadamkan. Tapi, api di bagian depan bank masih nyala, di bagian atas fasad sampai ke arah belakang," tambahnya.

Meski kobaran api belum sepenuhnya padam, ia menyebut, ba-



KEBAKARAN - Kobaran api yang melanda Gedung Bank BPD Cabang Pembantu Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Kamis (12/3) malam.

ngunan di sekitar bank, termasuk pemukiman warga dan ruko lainnya, masih dalam kondisi aman. "Bangunan di sekitarnya aman, tidak terdampak sambaran api. Petugas pemadam kebakaran juga sudah datang cukup banyak sampai sejauh ini," jelasnya.

Hingga berita ditulis, sejumlah armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogyakarta masih berjibaku di lokasi.

Dana aman
 Direktur utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad, menyebut, kebakaran di Kantor Cabang Pembantu Wirobrajan Bank BPD DIY disebabkan oleh meledaknya travo di depan kantor. Atas kejadian ini

terdapat kerusakan tenda UMKM di depan kantor, dan terbakarnya beberapa kendaraan dinas di halaman depan kantor.

Pihaknya memastikan dana dan data nasabah aman. "Untuk menjaga kenyamanan layanan kepada nasabah, sementara pelayanan Kantor Cabang Pembantu Wirobrajan dialihkan ke Kantor Cabang Senopati," ujarnya dalam keterangan yang ditulis, Kamis (12/3) malam.

Santoso juga menyampaikan terimakasih kepada Damkar, masyarakat, dan Polsek Wirobrajan yang telah membantu dengan sigap sehingga api segera dipadamkan dan tidak terdapat kerusakan yang signifikan. (aka/ris)

ISTIMEWA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Wirobrajan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			

Yogyakarta, 24 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005