



BENCANA

Saluran Limbah Teras Malioboro 1 Meledak

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* – Instalasi saluran limbah atau bio-filter di lantai dasar Teras Malioboro 1 meledak, kemarin (30/3) pagi. Dari peristiwa itu, tiga orang wisatawan yang merupakan satu keluarga mengalami luka bakar.

Pejabat Sementara (Pjs) Kasihumas Polresta Yogyakarta Ipda R. Anton Budi Susilo menjelaskan, saat kondisi sepi, sekitar pukul 07.20 WIB di area payung telah terjadi peristiwa ledakan. Disebabkan oleh akumulasi gas pada saluran air limbah (SAL) yang tersumbat.

“Ledakan tersebut bersumber dari satu sistem yang terdiri dari 4 (empat) lubang saluran pembuangan,” jelasnya melalui keterangan tertulis, kemarin.

Ia menambahkan, korban merupakan pengunjung Teras Malioboro. Yaitu, ZA (60), MI (54) perempuan, dan O (15), semuanya dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

■ Baca SALURAN... Hal II



PERIKSA: Pengecekan saluran air limbah Teras Malioboro 1 setelah terjadinya ledakan pada Senin (30/3).

Saluran Limbah Teras Malioboro 1 Meledak

sambungan dari hal Joglo Jogja

“Wisatawan tersebut berasal dari Jawa Timur, mengalami luka bakar antara 2 persen hingga 5 persen. Sekarang sudah dirujuk pulang dari rumah sakit dan kondisinya telah pulih,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, polisi telah mengamankan lokasi kejadian (TKP). Tim dari unit Reskrim/Inafis pun telah memeriksa TKP memastikan tidak ada unsur sabotase atau kelalaian pidana.

Atas kejadian tersebut, kepolisian telah memberikan rekomendasi kepada pengelola Teras Malioboro 1 dan dinas terkait. Yakni untuk segera melakukan pengurusan dan

pembersihan massal pada seluruh instalasi bio-filter di kawasan tersebut.

“Pemasangan pipa ventilasi pada sistem pembuangan tertutup juga perlu ditambahkan, sehingga bisa dipastikan gas metana tidak terakumulasi kembali,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Balai Layanan Usaha Terpadu KUMKM Teras Malioboro Wisnu Hermawan menjelaskan, peristiwa ini baru pertama kali terjadi. Ia mengklaim, perawatan rutin selalu dilakukan di SAL ini. Bahkan sebelum Lebaran, SAL ini juga sudah dikosongkan.

“Kami masih melakukan investigasi mendalam karena pembersihan SAL di area Teras Malioboro ini dilakukan secara rutin, yaitu dua kali dalam sebulan,” jelasnya.

Bahkan, jelang Lebaran tahun ini, pihaknya telah menyedot seluruh isi SAL. Oleh karena itu, ia tidak menduga hal ini akan terjadi di Teras Malioboro 1.

“Bisa jadi karena konstruksi SAL. Kami sampaikan ke pimpinan agar ada perbaikan konstruksi. Agar ke depan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” harapnya. **(eri/bid/wa)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005