



Saluran Limbah Teras Malioboro Meledak, 3 Orang Luka Bakar

-Diduga dipicu penyumbatan, polisi minta pengelola segera lakukan pembersihan instalasi secara menyeluruh

YOGYA (MERAPI) - Ledakan terjadi di area kuliner lantai dasar Teras Malioboro 1, Kota Yogyakarta, Senin (30/3) pagi. Insiden itu mengakibatkan tiga orang mengalami luka bakar serta menimbulkan kerusakan material pada bagian lantai. Ledakan diduga berasal dari instalasi saluran air limbah (bio-filter) yang mengalami penyumbatan hingga memicu akumulasi gas.

Menurut keterangan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.20 WIB di area payung, saat aktivitas pedagang baru akan dimulai. Ps. Kasi Humas Polresta Yogyakarta, Ipda R. Anton BS, menjelaskan bahwa sumber ledakan berasal dari sistem saluran limbah yang terdiri dari empat lubang pembuangan yang meledak secara bersamaan.

"Ledakan dipicu oleh penumpukan gas akibat saluran limbah yang tersumbat. Tekanan dari dalam menyebabkan penutup saluran tidak mampu menahan, sehingga terjadi ledakan fisik," jelasnya.

Berdasarkan data, tiga korban berinisial ZA (60), MI (54), dan O (15), seluruhnya satu keluarga yang berasal dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ketiganya mengalami luka bakar dengan tingkat yang berbeda. ZA mengalami luka bakar pada bagian lengan, MI mengalami luka bakar pada wajah sebelah kiri dan kaki kanan, sedangkan O mengalami luka bakar pada bagian leher.

Salah satu saksi, Suhartini (47), pedagang di lokasi, mengaku mendengar suara dentuman keras dari arah lantai depan warungnya saat sedang bersiap membuka dagangan. "Setelah suara ledakan, lantai konblok terangkat dan hancur. Terlihat beberapa lubang saluran limbah terbuka," ujarnya.

Sementara itu, petugas keamanan setempat langsung berkoordinasi dan menghubungi layanan darurat PSC Kota Yogyakarta. Sekitar pukul 07.45 WIB, para korban berhasil dievakuasi ke RSUP Dr. Sardjito untuk mendapatkan penanganan medis.

Anton menjelaskan, polisi telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari saksi dan pihak pengelola. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya unsur kelalaian maupun tindak

* Bersambung ke halaman 7



Polisi saat melakukan olah TKP ledakan di teras Malioboro 1

MERAPI-POLRESTA YOGYA

Saluran

Sambungan halaman 1

pidana dalam peristiwa tersebut.

Selain itu, polisi juga memantau kondisi korban di rumah sakit serta berkoordinasi dengan instansi terkait guna mencegah kejadian serupa. Pihak kepolisian merekomendasikan agar pengelola Teras Malioboro 1 segera melakukan pembersihan menyeluruh pada insta-

lasi bio-filter, termasuk penambahan sistem ventilasi untuk mencegah penumpukan gas metana.

"Kami juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya terkait peristiwa ini," tambah Anton. (Shn)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas PUPKP | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 22 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005