



Usai Dilantik Atasi Banjir

BARU dua hari usai dilantik menjadi Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Diskimpraswil) Kota Jogja, Ir H Toto Sudarto telah memiliki tugas berat mengatasi bencana banjir.

Sejak erupsi Merapi 2010, banjir lahar dingin berulang kali menerjang kawasan Kali Code.

Meski terjadi kerusakan sejumlah fasilitas umum (bangunan talud) dan permukiman penduduk, ancaman banjir lahar tampaknya belum terlihat ada tanda-tanda berhenti.

Sekalipun memasuki bulan Mei, curah hujan masih tinggi. Bila puncak Merapi terus diguyur hujan, dikhawatirkan banjir lahar kembali menerjang Code.

Alumnus Fakultas Teknik Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja ini terus berkoordinasi dengan jajarannya



Toto Suroto

SKD

serta dinas dan instansi terkait, untuk memantau kondisi Kali Code.

Bapak dari dua putra itu

juga memasang peta daerah aliran lahar dingin berikut peta Sungai Code yang membelah Kota Jogja sepanjang 7 km.

Ia juga tidak lupa membawa pesawat *handytalky* (HT) guna memantau kondisi puncak Merapi.

Ditemui *Bernas Jogja*, Jumat (6/5), Toto Suroto mengakui kondisi bangunan talud di sepanjang Code banyak yang rusak Diskimpraswil berupaya memperkuat bangunan, dengan memasang bangunan bronjong batu. Ini dilakukan untuk melindungi permukiman warga dari terjangan lahar.

Lebih lanjut Toto mengungkapkan kerusakan akibat banjir bukan hanya berada di kawasan Code tetapi juga terjadi di beberapa titik di Kali Gajah Wong.

Kerusakan perlu diantisipasi supaya tidak makin parah. (skd)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Permukiman dan Prasarana	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005