



Kemacetan Bisa Diurai dari Kantor Dishub

YOGYA, TRIBUN - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta akan menambah empat titik *traffic light* dengan sistem *Automatic Traffic Control System* (ATCS) pada 2013. Dengan sistim tersebut, Dishub bisa mengatur kondisi kepadatan dan kelancaran arus lalu lintas di sejumlah simpang.

Sesuai fungsinya, sistim ATCS memberikan kemudahan bagi Dishub untuk mengubah-ubah jeda waktu *traffic light* sesuai dengan kondisi kepadatan simpang. Sebab, pengaturannya dilakukan secara otomatis melalui monitor yang dipantau dari kantor Dishub Kota Yogyakarta. Jika kepadatan tinggi, jeda waktu dipersingkat untuk memperlancar arus lalu lintas.

"Sudah kami siapkan Rp 720 juta untuk pengadaan empat unit ATCS itu. Minggu ini baru akan kami lelangkan pengadaannya ke Unit Layanan Pengadaan," ujar Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Windarto.

Keempat titik penambahan ATCS yakni di Simpang Empat Wirobrajan, Simpang Empat Ngabean, Simpang Tiga PKU Muhammadiyah, serta Simpang Tiga Pasar Sentul.

Sedangkan pada tahun depan, Dishub juga akan

mengupayakan penambahan ATCS dari Simpang Tiga Pasar Sentul hingga Gedung Kuning. Dengan demikian, jalur utama yang melintas ke pusat kota bisa terus terpantau dan rekayasa rambu lalu lintas bisa diatur sewaktu-waktu sesuai kondisi di lapangan.

"Sejauh ini Simpang Empat Gondomanan dan Titik Nol Kilometer juga sudah menerapkan ATCS sejak tahun lalu," ungkapnya.

Selain penambahan ATCS, Dishub juga terus berkoordinasi untuk memperbaiki *counter down* Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang rusak. Berdasarkan pemerhatiannya, Windarto mendapati sejumlah *counter down* yang rusak disebabkan faktor usia.

"Memang sudah memasuki masa perbaikan. Usinya sudah mencapai empat tahun," imbuh Windarto.

Untuk melakukan perbaikan *counter down* APILL, Dishub telah menyiapkan dua tim yang bertugas melakukan pemantauan dan perbaikan ke berbagai wilayah. Tercatat ada 58 simpang di Kota Yogyakarta yang sudah dipasang *traffic light*. "Setiap ada yang rusak langsung diperbaiki. Kira-kira butuh tiga hari untuk perbaikan satu alatnya," pungkasnya. (esa)



TRIBUNJOGJA/HASAN SAKRI

PERAWATAN APILL - Petugas dari Dinas perhubungan melakukan perbaikan terhadap Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). Dishub berencana menambah empat APILL otomatis untuk mempermudah penguraian kemacetan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005