

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Senin Tanggal: 19 Januari 2015 Halaman: 4

Bangun Drainase Kurangi Genangan Air Hujan

YOGYA (MERAPI) - Masalah genangan air hujan di beberapa titik jalan di Kota Yogyakarta terus mendapatkan perhatian. Upaya mengurangi genangan air tersebut juga dilakukan bertahap dengan membangun saluran drainase. Tahun ini saluran drainase akan dibangun di beberapa titik jalan.

Kepala Bidang Drainase dan Pengairan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta Aki Lukman Nur Hakim menjelaskan berdasarkan pemetaan di tahun 2013 ada 51 titik genangan air hujan yang tersebar di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2014 setidak-

nya 7 lokasi genangan air hujan teratasi dengan saluran drainase, di antaranya di Nitikan, Jalan Pakuncen, Jalan Soka dan sisi barat Jalan Batikan.

"Tahun ini pembangunan drainase untuk mengurangi genangan juga akan dilakukan misalnya di Jalan

Wirotomo Pakuncen dan Jalan Kartini Sagan," kata Aki Lukman, Minggu (18/1).

Menurutnya salah satu titik genangan air yang masih sulit diatasi adalah di Jalan Atmo Sukarto. Di jalan itu ketinggian genangan air saat hujan deras bisa mencapai sekitar 20 cm. Padahal lalu lintas kendaraan di jalan itu juga gukun samai

jalan itu juga cukup ramai. Selain itu masih ada di Jalan Mondorakan dan Kemasan di wilayah Kotagede. Pembangunan drainase di jalan tersebut diusulkan menggunakan dana keistimewaan (Danais) DIY. "Kami sudah usulkan pembangunan drainase di Jalan Mondorakan dan Kemasan ke provinsi. Wilayah Kotagede kan masuk kawasan cagar budaya. Harapannya bisa disetujui," paparnya.

Kini Kimpraswil Kota Yogyakarta juga melakukan pelumpuran saluran drainase di sejumlah jalan guna memperlancar aliran. Pengerjaan itu dilakukan secara rutin dengan petugas swakelola Kimpraswil. Saluran drainase rawan pendangkalan karena air hujan membawa lumpur dan mengendap.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Mei 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005