



Personel Koramil Tegalrejo Perbaiki Talut

YOGYA (MERAPI) - Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Yogya mengakibatkan talut Sungai Buntung, di wilayah Blunyahrejo, RT 24 dan 25, RW 06 Karangwaru, Tegalrejo, Yogya mengalami longsor sepanjang 10 meter dan tinggi 3 meter. Longsornya talut Sungai Buntung yang terjadi Rabu (10/2) pukul 21.30 WIB tersebut tidak menimbulkan korban cedera dan korban jiwa.

Jajaran Koramil 02 Tegalrejo yang mendapat laporan dari masyarakat segerah mengerahkan sebanyak 12 prajurit dipimpin langsung Danramil Mayor Arh Heru Bowo Tamtomo, guna melakukan pengecekan dilanjutkan dengan evakuasi serta memberikan pengamanan lokasi.

"Bersama Babinsa dan anggota prajurit lainnya, kami langsung menuju lokasi musibah longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya kerugian material. Atas peristiwa tersebut, selu-



MERAPI-ISTIMEWA

Prajurit Koramil Tegalrejo bersama warga bahu-membahu membersihkan puing-puing talut.

ruh jajaran Koramil Tegalrejo bersama warga setempat bahu-membahu membersihkan puing-puing bekas longsor ambruknya talut sekolah, dan dilanjutkan karya bakti bersama unsur Muspika," tegas Mayor Heru kepada *Merapi*, kemarin.

Dalam kesempatan itu pula, Danramil Tegalrejo berpe-

san kepada warga setempat agar di waktu mendatang untuk tidak membuat bangunan atau hunian di pinggir (talut) sungai.

"Kami mengharapkan warga untuk mematuhi aturan demi keselamatan. Jika membuat bangunan minimal berjarak 3 meter dari bibir sungai," sambungnya. (Fin)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kelurahan Tegalrejo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005