



## Kimpraswil kesulitan tangani banjir

**UMBULHARJO:** Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Eko Suryo Maharsono mengatakan, Kimpraswil kesulitan menangani banjir yang kerap melanda ruas atau kampung di wilayah Kota.

"Karena kerap kali penutup drainase milik Pemkot [Pemerintah Kota] yang terbuat dari besi atau grill itu dicuri. Akibatnya, kami menggantinya dengan penutup drainase yang terbuat dari beton," ungkapnya.

Hal itu, imbuh Eko, membuat aliran air yang masuk ke jalur drainase di bawah tanah menjadi lebih sedikit mengingat lubang-lubang saluran air yang ada di beton lebih kecil dibandingkan yang ada pada grill.

Menurut Eko, penggantian grill dengan beton lebih dititikberatkan pada rendahnya biaya yang mesti dikeluarkan untuk membuat penutup drainase dari beton dibanding membuat grill.

"Nanti kalau dibuatkan grill lagi, malah dicuri orang lagi. Untuk membuat grill membutuhkan biaya ratusan ribu. Data terakhir, kami kehilangan lagi grill sekitar 70 buah," ungkap Eko.

Karena itu, Kimpraswil meminta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menangani banjir, salah satunya dengan mengawasi keberadaan grill di ruas-ruas jalan. Kimpraswil meminta pula pemilik rumah tidak menutup selokan dengan akses masuk menuju rumah.

(Harian Jogja/GEK).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Permukiman dan Prasarana	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005