



Talud Sungai Code Longsor

YOGYAKARTA - Talud sepanjang 50 meter di sisi barat Sungai Code, tepatnya di RW 18 Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, kemarin longsor. Namun tidak sampai menimbulkan kerugian material, apalagi sampai menelan korban jiwa.

Yang mengejutkan warga setempat, karena saat kejadian sama sekali tidak turun hujan. Bahkan bisa dibilang cuaca saat itu cukup cerah namun warga tepian sungai dikejutkan datangnya banjir cukup besar hingga membuat talud di kawasan itu longsor.

"Saat kejadian saya tidak jauh dari talud tersebut, untungnya saat itu tidak ada yang nonton atau nongkrong di talud," ujar Kartono, warga Kampung Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, kemarin. "Saat kejadian, cuaca terang dan tidak terjadi hujan bahkan pada malam sebelumnya," imbuhnya.

Ketua RW 18 Kelurahan Prawirodirjan, Wikan Eko mengatakan, akibat longsor ini setidaknya tujuh rumah, satu gedung serbaguna, dan dua MCK umum milik warga setempat rusak berat. "Warga kemudian bergotong royong mengamankan barang-barang berharga milik warga," katanya.

Menurut dia, saat kejadian, kebetulan gedung serbaguna sedang kosong demikian pula bangunan MCK yang ada sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Talud yang longsor ini diduga terkikis akibat banjir terjadi pada waktu-waktu sebelumnya.

Cukup Tua

Lagi pula talud ini cukup tua dan sejauh ini, belum pernah ada perbaikan. Semoga kejadian ini, bisa menjadi perhatian pemerintah khususnya Pemkot Yogyakarta agar segera memperbaiki talud yang rusak.

Lurah Prawirodirjan, Rusdi mengatakan kejadian itu sudah dilaporkan ke walikota. "Langkah pertama yang dilakukan adalah penyelamatan atau evakuasi harta benda milik warga. "Untuk mengamankan lokasi, polisi sudah memasang garis polisi," ujarnya.

Dari informasi dikumpulkan kemarin petang saat kejadian, daerah lereng Gunung Merapi terjadi hujan cukup deras dengan durasi cukup lama. Sehingga air hujan tersebut membuat Sungai Code banjir walau di daerah perkotaan sama sekali tidak turun hujan. (spt-36)



SM/Dananjyo Kusumo

TANGGUL ROBOH : Warga mengamati balai warga yang roboh akibat tanggul penahan sungai Code yang tidak kuat menahan deras dan volume air yang meningkat paska hujan deras yang terjadi pada Selasa malam, di Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta, Rabu (5/12). (66)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Gondomanan 2. Kelurahan Prawirodirjan 3. BPBD 4. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005