



Hujan Deras, Talut Mancasan Longsor

UMBULHARJO (MERAPI) - Hujan deras disertai angin yang terjadi di Yogyakarta pada Sabtu (23/3) semalaman memicu talut longsor, beberapa pohon tumbang hingga menimpa jaringan listrik PLN. Akibatnya aliran listrik padam berjam-jam di beberapa wilayah Kota Yogyakarta. Namun tidak ada korban jiwa.

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta mencatat talut Sungai Winongo longsor sepanjang sekitar 50 meter dan tinggi 11 meter di Mancasan RT 41 dan RT 42 RW 09 Wirobrajan. Dampaknya menutup aliran sungai, tahan pekarangan warga dan ruang terbuka hijau RT 42. "Di Mancasan Wirobrajan kondisi kontur tanahnya masih labil karena dulu bekas pembuangan sampah sehingga rawan longsor," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta, Hari Wahyudi, Minggu (24/3).

Menurutnya kondisi tanah yang labil dan intensitas hujan yang terus menerus akan memicu longsor. Beberapa talut sungai diakuinya cukup labil karena kondisi tanah sisi dalam talut tergerus

oleh gerusan aliran sungai maupun air yang meresap ke dalam tanah.

"Tapi longsornya talut tidak bisa diprediksi. Kami hanya bisa mengantisipasi," ujarnya. **(Tri)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPBD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005