



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 25 September 2019

Halaman: 2

TERAS
Hidran Kampung

KOTA Yogyakarta telah memiliki 18 hidran kampung yang dibangun sejak tahun 2015. Pembangunan hidran kampung ini dipandang penting untuk mengantisipasi maupun memadamkan kebakaran agar dampaknya tidak meluas di permukiman padat penduduk. Persoalan sempitnya jalan kampung sangat merepotkan armada damkar, sehingga membutuhkan alternatif yang lebih efisien dan efektif.

Dinas Pemadam Kebakaran setempat berencana membangun sembilan hidran kampung lagi tahun ini. Tentu saja hal ini patut diapresiasi karena banyak kampung membutuhkan fasilitas tersebut. Hidran kering ini ditanam di sepanjang jalan kampung dengan titik buka dan tutup di tengah kampung dan pinggir jalan besar. Hidran ini nantinya disambungkan ke armada damkar yang berisi air, lantas dipompa dengan tekanan tinggi untuk disemprotkan melalui titik lainnya di tengah kampung.

Metode hidran kering ini cukup ampuh mengatasi sempitnya gang kampung yang biasanya hanya bisa dilintasi motor. Oleh sebab itulah, fasilitas ini hendaknya dirawat bersama agar ketika terjadi kebakaran dapat berfungsi dengan baik. Jangan sampai hidran ini dirusak, atau bahkan dicuri karena materialnya laku di pasaran. Ingat, pengadaan hidran ini dibeli menggunakan anggaran yang tidak murah.

Tentu saja, kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana perlu ditingkatkan. Kampung tangguh benar-benar diharapkan membuat masyarakat menyadari pentingnya mitigasi bencana. Musim kemarau panjang tahun ini membuat banyak ancaman kebakaran yang bisa terjadi karena kelalai manusia. Lupa memadamkan api tungku atau kompor, membiarkan obat nyamuk bakar menyala seherian atau membuang puntung rokok dapat memicu kebakaran.

Kebakaran juga bisa terjadi karena korseting listrik. Oleh sebab itulah, sebelum meninggalkan rumah selalu periksa kondisi alat-alat rumah tangga, serta perabot listrik. Langkah kecil ini bisa bermanfaat bagi lingkungan pribadi dan lingkungan sekitarnya. Dampak kebakaran tidak main-main. Apa yang disambut api, langsung jadi arang dan abu. Tidak bisa digunakan lagi. Alas ludes, tak tersisa. ***.m

Yogyal

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005