



KR-Surya Adi Lesmana

**TERBALIK:** Rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas pengatur belok kiri di simpang empat Jalan Suroto-Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta dalam kondisi terbalik, Kamis (5/12). Meski terkesan sepele, keadaan tersebut mengganggu keindahan dan perlu segera mendapat perhatian karena menjadi panduan bagi para pengendara.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005