



## Uji Coba Jembatan Baru GL Zoo Ditunda

**YOGYA, TRIBUN** - Jembatan baru di sebelah utara Gembira Loka Zoo, Kota Yogyakarta, batal dioperasikan pada Senin (26/4). Uji coba tersebut urung dilaksanakan karena terkendala sarana dan prasarana.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, mengatakan, dari segi lalu lintas sebenarnya jembatan sudah siap dioperasikan. Hanya saja terdapat beberapa hal yang harus dioptimalkan.

"Sebenarnya tidak ada kendala, tapi kami tadi bersama PU dan DLH mengidentifikasi, apa yang perlu dioptimalkan, ya, sarana dan prasarannya, karena kan demi keselamatan masyarakat," ujarnya, Senin (26/4).

Berdasar hasil identifikasi yang dilakukan, dijumpai kendala seperti tumpukan pasir dan genangan air di beberapa sisi di sekitar jembatan. Ia menandakan, hal tersebut sangat membahayakan, jika tidak dipaksakan.

"Ya, ada potensi genangan dan pasir. Sangat berbahaya itu. Sedang diupayakan (pembenahannya), karena kalau ada aliran air dan pasir yang menumpuk, itu berisiko pada keselamatan lalu lintasnya," cetusnya.

"Makanya, kita sepakati, itu dibenahi dulu. Kalau secara lalu lintas sebenarnya sudah siap. Namun, kita tetap utamakan keselamatan, ya," tambah Kadishub.

Agus menyampaikan, meski mengalami penundaan, skema manajemen lalu lintas yang telah disiapkan tak mengalami perubahan. Terlebih, pembatas jalan dan rambu-rambu sejauh ini telah terpasang menyeluruh.

"Secara manajemen lalu lintas tidak



**BATAL BEROPERASIONAL** - Jembatan baru di utara GL Zoo, Kota Yogyakarta batal diujicobakan, Senin (26/4).

ada perubahan, rambu-rambu juga sudah dipasang. Ini demi keselamatan, bukan untuk mempersulit," terangnya.

### Langsung dibenahi

Pemkot setempat langsung mengambil langkah pembenahan bagi jembatan baru di sisi utara Gembira Loka Zoo. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, Hari Setyawan mengatakan, pihaknya sudah melakukan pantauan langsung ke lapangan. Ia pun menjumpai beberapa bagian yang tidak sempurna, sehingga harus dibenahi lagi.

"Tadi saya juga ke lapangan, karena untuk pelaksanaan uji coba ini kan kita harapkan sempurna. Tetapi, ada beberapa potensi genangan, terus permukaan yang kurang rata. Itu jadi perhatian

kita," ujarnya.

Hari pun menandakan, pembenahan langsung dilakukan. Menurutnya, beberapa bagian yang kurang sempurna dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Sehingga, dalam tiga hari ke depan, kondisi jembatan anyar senilai Rp5 miliar tersebut sudah memadai untuk dioperasikan.

"Setelah kita lakukan pengecekan, langsung kita lakukan perataan dengan aspal, sehingga gelombang-gelombang itu, yang kurang rata, kita ratakan," katanya.

"Harapannya, dalam dua, atau tiga hari bisa selesai. Setelah itu kita koordinasi lagi dengan OPD-OPD terkait, ya, untuk pelaksanaan uji coba," lanjut Hari. (aka)

| Instansi             | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Perhubungan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 02 September 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005