



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 18 November 2021

Halaman: 5

► PROYEK PERPIPAAN

Galian PDAM Ditarget Kelar Desember

GONDOKUSUMAN—PDAM Tirtamarta Jogja menargetkan proyek galian pipa di sejumlah ruas jalan di Jogja selesai pertengahan Desember 2021. Di beberapa ruas jalan seperti Jalan C. Simanjuntak dan Jalan Mas Suharto terlihat galian di posisi tengah jalan belum tertutup aspal. Sebagian masih proses cor beton.

Menurut Direktur Utama PDAM Tirtamarta Jogja, Majiya, memang perlu proses pengerasan cor beton di beberapa ruas jalan proyek galian pipa. Sehingga masih ada perbandingan empat sentimeter dengan aspal di sekitarnya. Setelah cor beton dirasa cukup keras, maka proses pengaspalan yang membuat jalan raya kembali rata akan dilakukan.

"Jadi masih ada perbedaan ketinggian sekitar empat sentimeter antara cor beton dengan aspal. Nantinya beda tinggi itu yang akan diaspal ulang dengan kualitas aspal yang sama baiknya dengan aspal lama," kata Mujiya, Selasa (17/11).

Selain Jalan C. Simanjuntak hingga Kentungan yang masih dalam proses penggantian pipa, ada pula dari IPAL Gemawang sampai Selokan Mataram yang masih proses pengerasan cor beton. Sementara itu, ruas jalan yang sudah selesai diaspal seperti di Jalan Patangpuluhan, Wirobrajan, dan Tamansari. Pengaspalan di jalan tersebut selesai pekan lalu.

"Pada Selasa, kami melakukan pengaspalan di bekas galian pipa di Jalan Mas Suharto. Bukan kami membiarkan proyek terbengkalai dan jalan tidak diaspal ulang, tetapi karena pengerasan cor beton membutuhkan waktu sekitar empat pekan," ujar Majiya.

Untuk mengingatkan pengguna jalan berhati-hati, PDAM Tirtamarta Jogja memasang papan informasi dan penanda. Pengerjaan proyek galian ini dirasakan mengganggu kegiatan berkendara beberapa masyarakat.

Salah satu warga di Jalan Mas Suharto, Winarno mengatakan sudah ada 10 pengguna jalan yang terjatuh akibat galian pipa. Sepuluh pengguna jalan tersebut mayoritas pengendara sepeda motor. "Semoga bisa segera diaspal kembali sehingga tidak ada pengguna jalan yang terjatuh atau celaka," kata Winarno.

Pengendara lain, Angga, merasakan selisih antara cor beton dari galian pipa dengan aspal mempersulit aktivitasnya di jalan raya. "Galian [di Jalan C. Simanjuntak] ini kan di tengah-tengah, jadi kalau mau nyalip atau pindah ruas jadi susah, bahkan bisa bahaya," kata Angga. (Sirojui Khafid)



Harian Jogja/Sirojui Khafid

Pengendara melintas di sekitar proyek galian pipa di Jalan C. Simanjuntak, Gondokusuman, Jogja, Selasa (16/11).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. PDAM Tirtamarta	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005