



► DAMPAK CURAH HUJAN

## Dua Pekan, Dua Talut Ambrol

UMBULHARJO—Hanya dalam dua pekan pada November ini, dua talut di Kricak Kidul, Tegalrejo, dan di Mancasan, Wirobrajan, ambrol. Diduga penyebabnya fondasi yang kurang dalam.

"Permasalahannya ada di fondasi, karena debit air juga sedang tinggi. Tapi kalau yang kecil seperti penahan atau dindingnya yang ambrol, kami perbaiki dulu. Supaya tidak bertambah luas [kerusakannya]. Kalau fondasi tidak bisa segera," kata Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja Rahmawan, Senin (14/11).

Rahmawan mengatakan fondasi seharusnya di bawah dasar sungai. Namun konstruksi talut yang ambrol fondasinya ada di permukaan dasar sungai saja.

Menurutnya, pengerjaan pendalaman fondasi talut baru bisa dilaksanakan 2023. Perkiraan anggaran untuk perbaikan tiap talut ditaksir sekitar Rp150 juta-Rp200 juta yang akan dianggarkan dari dana insidental.

"Bertahap, kalau kami identifikasi sudah banyak yang rawan. Kami bekerjasama dengan bidang Perkim [perumahan dan permukiman]. Kami utamakan yang berbatasan dengan pemukiman, kita utamakan untuk perbaikan pondasi," kata Rahmawan. (CRY22)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005