



- Jalan Gondosuli RW 04 dan RW 09 di Kelurahan Semaki.
- Jalan Sorogenen RW13 di Kelurahan Sorosutan.
- Jalan Jogokariyan dari arah utara ke selatan.
- Jalan Batikan di depan Kampus UST hingga perempatan.
- Dekat Hotel Malioboro Inn RW 07 di Kelurahan Sosromenduran.
- Jalan Mantrijeron ke selatan sampai masjid.
- Jalan Bener RW 04 di Kelurahan Bener.
- Jalan Karangsari di Kelurahan Rejowinangun.
- Kampung Iromejan di Klitren.

FOTO: GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

DPUPKP Kota Catat Ada 10 Titik Rawan

JUMLAH titik rawan genangan saat musim penghujan di wilayah perkotaan tergolong masih banyak. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja bahkan mencatat ada beberapa titik ■

Baca DPUPKP... Hal 7

DPUPKP Kota Catat Ada 10 Titik Rawan

Sambungan dari hal 1

Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase DPUPKP Kota Jogja Rahmawan Kurniadi mengatakan, hingga pertengahan Maret tercatat ada sembilan titik rawan genangan. Jumlah itu menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 14 titik.

Adapun titik rawan genangan di Kota Jogja yang masih tersisa, di antaranya, Jalan Gondosuli RW 04 dan RW 09,

Kelurahan Semaki; Jalan Sorogenen RW 13, Kelurahan Sorosutan; Jalan Jogokariyan dari arah utara ke selatan, kemudian Jalan Batikan di depan kampus UST hingga perempatan, dan di dekat Hotel Malioboro Inn RW 07, Kelurahan Sosromenduran.

Selain itu, titik rawan genangan juga ada di Jalan Mantrijeron ke selatan sampai masjid, lalu Jalan Bener RW 04, Kelurahan Bener, lalu di Jalan Karangsari, Kelu-

rahan Rejowinangun, serta di Kampung Iromejan, Klitren.

"Untuk saat ini tinggal sembilan titik rawan genangan. Semoga tidak bertambah," ujar Rahmawan kemarin (16/3).

Menurut Rahmawan, pemkot saat ini juga terus mengupayakan perbaikan terhadap jalan-jalan rawan genangan. Adapun yang sudah terencana untuk dapat diperbaiki adalah Jalan Karangsari, Rejowinangun, Kotagede.

Selain sudah merencanakan

perbaikan di satu titik, dia mengaku, DPUPKP Kota Jogja juga telah memperbaiki beberapa titik lain pada awal tahun lalu. Di antaranya Jalan Parangtritis depan Prawiro-taman, Jalan Trimono RW 07, Kotabaru; Jalan Ipda Tut Harsono RW 04 di timur Balai Kota Jogja, dan Jalan Sisingamangaraja, Brontokusuman. "Kami terus upayakan perbaikan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran," ungkapnya. **(inu/laz/fj/zi)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005