



▶ KEAMANAN USAHA

Ledakan SPBU Gedongtengen Dipicu Kerusakan Pompa

GONDOMANAN—Aparat Polresta Jogja mengungkap penyebab kebakaran disertai ledakan yang terjadi di SPBU Gedongtengen, beberapa waktu lalu. Dari hasil pemeriksaan, peristiwa itu diduga dipicu oleh kerusakan pada salah satu komponen pompa pengisian bahan bakar.

Kasatreskrim Polresta Jogja, Kompol Probo Satrio, menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan Laboratorium Forensik (Labfor) telah selesai.

Hasilnya, penyebab kebakaran dipastikan bukan karena korsleting. "Hasil pemeriksaan, ada alat semacam pompa yang tidak bekerja secara maksimal, sehingga menimbulkan percikan. Letak pompa berada di SPBU sebelah timur," kata Probo, Rabu (9/7).

Ia menyebut titik api pertama kali muncul di area pompa yang terletak di sisi timur SPBU. Pompa yang bermasalah tersebut memicu percikan api sehingga menimbulkan kebakaran. Terkait dengan kemungkinan adanya unsur kelalaian, penyidik masih mendalami. "Kalau penyebabnya karena kelalaian atau tidak, masih kami telusuri. Saat ini kami masih memeriksa saksi-saksi, baik dari pihak SPBU, warga sekitar, maupun korban," ujarnya.

Sedangkan kerugian materiel akibat kebakaran, polisi belum dapat memastikan total nominalnya. Namun, pihak pengelola SPBU sudah berkomunikasi dengan warga sekitar untuk membahas ganti rugi. Polisi juga masih mendalami dampak lanjutan dari kebakaran tersebut, termasuk kerusakan fasilitas dan potensi kerugian bagi masyarakat sekitar.

Dengan selesainya proses pemeriksaan di SPBU, garis polisi telah dibuka. Namun, keputusan apakah SPBU dapat kembali beroperasi sepenuhnya berada di bawah kewenangan PT Pertamina.

"SPBU mau buka kembali atau tidak, perizinannya dari Pertamina, bukan dari kami," kata Probo.

Sebelumnya, Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, meminta agar pengelola SPBU Gedongtengen meminta izin warga sebelum beroperasi kembali. Ledakan disertai kebakaran yang sudah terjadi dua kali membuat warga merasa tidak aman. (Aria Pajar Hidayati)



Kompol Probo Satrio

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005