



TERAS

Instalasi Usang

KEBAKARAN rumah warga di kawasan Joyonegaran, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, Sabtu (3/1) malam, menjadi pengingat serius akan bahaya laten instalasi listrik yang luput dari perhatian. Meski tidak menimbulkan korban jiwa karena rumah dalam keadaan kosong, peristiwa ini menyimpan pesan penting bagi seluruh masyarakat perkotaan: api bisa muncul dari hal yang dianggap sepele dan sudah biasa.

Hasil pemeriksaan kepolisian menunjukkan kebakaran diduga kuat dipicu konsleting arus listrik pada pompa air di gudang rumah. Kabel yang sudah termakan usia tidak lagi mampu mengalirkan arus listrik secara optimal, hingga akhirnya memercikkan api. Fakta ini bukan hal baru, namun kerap diabaikan. Banyak rumah, terutama milik warga lanjut usia atau bangunan lama, masih menggunakan instalasi listrik yang tidak pernah diperbarui sejak puluhan tahun lalu.

Di wilayah perkotaan padat seperti Yogyakarta, kebakaran rumah tinggal bukan sekadar urusan individu pemilik rumah. Api yang menjalar dapat dengan cepat mengancam bangunan di sekitarnya, bahkan merenggut nyawa jika terjadi saat penghuni sedang terlelap. Beruntung, dalam kasus Joyonegaran, respons warga dan petugas pemadam kebakaran berlangsung cepat sehingga kebakaran tidak meluas.

Namun, mengandalkan keberuntungan dan kecepatan respons semata jelas bukan solusi jangka panjang. Pencegahan tetap menjadi kunci utama. Imbauan kepolisian agar warga rutin memeriksa instalasi listrik harus dipandang sebagai seruan serius, bukan sekadar formalitas pascakejadian. Pemeriksaan kabel, stop kontak, dan peralatan listrik, terutama yang berada di area lembap seperti sumur atau gudang, perlu menjadi kebiasaan bersama.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu mengambil peran lebih aktif. Program edukasi keselamatan listrik, pendampingan bagi warga lansia, hingga pengecekan instalasi listrik rumah-rumah tua dapat dipertimbangkan sebagai langkah preventif. **-d

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 06 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005