



► BENCANA HIDROMETEOROLOGI

Talut Ambrol Rusak Balai RW

UMBULHARJO — Hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Kota Jogja pada Sabtu (17/1) mengakibatkan kerusakan sejumlah infrastruktur, salah satunya Balai Pertemuan RW57 Kelurahan Tegalrejo. Bangunan tersebut rusak setelah talut di dekatnya longsor diterjang banjir.

Kepala BPBD Kota Jogja, Nur Hidayat, menjelaskan derasnya hujan membuat debit Sungai Buntung di Kampung Bangunrejo, Kelurahan Kricak, meningkat signifikan. Kondisi itu menyebabkan talut sepanjang 10 meter dengan lebar empat meter dan tinggi tiga meter yang berada di sisi utara jembatan ambrol.

Selain talut, Jembatan Merah yang menghubungkan Kampung Bangunrejo dan Kampung Pingit juga rusak. Dampak lanjutan berupa ambruknya Balai Pertemuan RW57 yang berada tepat di dekat talut tersebut.

Nur Hidayat mengatakan, proses penanganan masih berlangsung oleh TRC BPBD Kota Jogja, sukarelawan Kampung Tangguh

Bencana (KTB), Kelurahan Kricak, dan Kemantren Tegalrejo. "Penanganan dan pendataan masih terus dilakukan TRC," ujarnya.

Kerusakan lain juga terjadi di Jatimulyo, Tegalrejo, di mana tebing setempat mengalami ambrol. Sementara di Jl. Jlagran, Gedongtengen, luapan air masuk ke rumah warga dan merendam ruang utama serta kamar mandi. Upaya penyedotan telah dilakukan.

Di Gondokusuman, sebatang pohon kersen tumbang di Jl. Kusbini, Demangan, hingga menutup jalan. Petugas kemudian memotong batang pohon agar jalan kembali dapat dilalui.

Nur Hidayat menambahkan, estimasi kerugian materiel baru dihitung oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja pada Minggu (18/1). "Penghitungan dilakukan DPUPKP karena menyangkut konstruksi talut dan bangunan," katanya.

(Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPBD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 03 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005